



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE

RELATÓRIO N.º 018/2026

Evento Climático – Chuvas Intensas e Descargas Elétricas no Município de Sapiiranga/RS

Período: A partir de 27 de julho de 2026

Identificador: RE018/2026

Status Atual: Atualização nº 04 – 30/07/2026 às 08:51

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

A partir do dia **27 de julho de 2026**, o Município de Sapiiranga/RS passou a ser afetado por um evento meteorológico caracterizado por chuvas intensas, acompanhadas de descargas elétricas, ocasionando impactos significativos na infraestrutura urbana e demandando monitoramento contínuo das áreas consideradas de maior vulnerabilidade.

Na madrugada do dia **29 de julho de 2026**, houve intensificação das precipitações, resultando em **alagamentos em diversos pontos do município, elevação dos níveis de arroios e córregos, quedas de árvores, danos pontuais à malha viária e necessidade de atendimento às residências atingidas.**

Conforme dados preliminares da **Defesa Civil Municipal**, até a manhã do dia **29 de julho de 2026**, foi registrado um acumulado aproximado de **153,4 mm de precipitação**, sendo que entre 28 e 29 de julho, o volume registrado foi de aproximadamente **85 mm**. As chuvas ocasionaram transtornos à mobilidade urbana, alagamentos em diferentes regiões do município e demandaram a adoção de **medidas emergenciais destinadas à mitigação dos riscos, restabelecimento da normalidade e preservação da segurança da população.**

Embora tenha sido observada redução dos impactos imediatos decorrentes das precipitações, **permanece o monitoramento contínuo das condições hidrológicas do Município, com atenção especial ao Rio dos Sinos**, tendo em vista que sua elevação costuma ocorrer de forma gradual após eventos pluviométricos intensos, em razão do tempo de resposta da bacia hidrográfica. Dessa forma, os órgãos integrantes da força-tarefa permanecem em estado de atenção para adoção de medidas preventivas e de resposta, caso sejam verificadas novas elevações do nível do rio ou outras alterações nas condições hidrológicas.

Diante do cenário, foi mobilizada uma força-tarefa integrada pelos seguintes órgãos e instituições:

- Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade;
- Defesa Civil Municipal;
- Guarda Municipal de Trânsito;
- Secretaria Municipal de Obras;
- Corpo de Bombeiros Militar;
- RGE.

As equipes atuaram em regime de monitoramento permanente e pronta resposta, realizando vistorias técnicas, inspeções em áreas de risco, isolamento de locais com potencial de perigo,

atendimento às ocorrências registradas, apoio à população afetada e acompanhamento contínuo da evolução das condições hidrometeorológicas do município, garantindo a coordenação das ações preventivas e de resposta ao evento climático.

2. ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade, por meio da Defesa Civil Municipal e da Guarda Municipal de Trânsito, coordenou as ações de monitoramento e resposta às ocorrências decorrentes das fortes chuvas.

As equipes atuaram na avaliação de riscos, sinalização e isolamento de vias, monitoramento dos cursos d'água urbanos e rurais, atendimento às famílias atingidas, distribuição de materiais emergenciais e apoio às demais instituições envolvidas.


A Secretaria Municipal de Obras realizou intervenções visando minimizar os impactos provocados pelo elevado volume de água, especialmente em pontos com necessidade de drenagem emergencial.

O Corpo de Bombeiros permaneceu em estado de prontidão para atendimento de ocorrências de maior complexidade, enquanto a RGE foi acionada para eliminar riscos relacionados à rede de energia elétrica.

2.1 Relação de Ocorrências Atendidas

27/07/2026


19h10 – Defesa Civil Municipal e Guarda Municipal de Trânsito: Estrada Sapiranga–Dois Irmãos – Formação de rachadura na pista em razão do elevado volume de água sobre a via. Foi realizado o isolamento e sinalização em meia pista para garantir a segurança dos usuários.



28/07/2026

07h12 – Guarda Municipal de Trânsito

Rua Vasco da Gama, nº 37 – Monitoramento do córrego. Situação sem alterações.



07h13 – Guarda Municipal de Trânsito

Rua Vasco da Gama x Rua Teotônio Vilela – Monitoramento do córrego. Situação sem alterações.




07h14 – Guarda Municipal de Trânsito

Rua São Jacó x Rua Teotônio Vilela – Monitoramento do córrego. Situação sem alterações.



07h16 – Guarda Municipal de Trânsito

Rua Vasco da Gama x Rua 25 de Julho – Monitoramento do córrego. Situação sem alterações.



07h19 – Guarda Municipal de Trânsito

Rua Afonso Pena x Rua Mauá – Monitoramento do valão. Constatado elevado nível de água, permanecendo dentro da capacidade da caixa de contenção.



07h20 – Guarda Municipal de Trânsito

Rua Santa Helena x Avenida Riachuelo – Monitoramento da caixa de contenção do Bairro Centenário. Situação dentro da normalidade.



08h52 – Guarda Municipal de Trânsito

Rua Itabuna, nº 283 – Parte da tubulação foi removida pela força da água. Realizada sinalização da pista, permanecendo o trânsito liberado.



08h59 – Guarda Municipal de Trânsito

Estrada Saporanga–Dois Irmãos – Reavaliação da rachadura existente na pista, constatando estabilidade da situação até o momento.



09h17 – Defesa Civil Municipal

Rua Glênio Peres, fundos do nº 199 – Distribuição de lona para proteção da residência atingida.

09h17 – Guarda Municipal de Trânsito

Estrada Picada Verão (Ponte Deberovski) – Monitoramento do córrego, permanecendo dentro do leito.



09h27 – Guarda Municipal de Trânsito

Estrada Picada Verão (Ponte Camping da Pedra) – Monitoramento do córrego, permanecendo dentro do leito.



09h49 – Guarda Municipal de Trânsito

Estrada Picada Verão (Ponte Divisa Saporanga/Morro Reuter) – Monitoramento do córrego, permanecendo dentro do leito.



10h17 – Guarda Municipal de Trânsito

Estrada da Igreja – Picada São Jacó (Ponte Carneiro Sul) – Monitoramento do córrego, permanecendo dentro do leito.



11h51 – Guarda Municipal de Trânsito e RGE

Estrada Porto Palmeira, nº 36 – Rede clandestina de energia elétrica caída sobre o valo, oferecendo elevado risco de choque elétrico. Área isolada até a eliminação do risco.



13h31 – Defesa Civil Municipal e Secretaria Municipal de Obras

Rua Monte Castelo, nº 1990 – Realizada abertura de vala para escoamento da água que estava invadindo residência, reduzindo o risco de novos danos ao imóvel.



15h33 – Secretaria Municipal de Obras



Estrada Picada Verão (Ponte Camping da Pedra) – Realizada a retirada dos galhos da ponte do Camping da Pedra para melhorar o escoamento da água pela Secretaria de Obras.



29/07/2026

05h18 – Defesa Civil Municipal

Rua Vasco da Gama x Rua 25 de Julho – Em decorrência da elevada intensidade das precipitações, o córrego localizado no cruzamento excedeu sua capacidade de vazão, transbordando de sua calha e provocando o alagamento das vias no entorno.



06h16 – Guarda Municipal de Trânsito

Av. 20 de Setembro (em frente ao Parcão) - Realizado monitoramento preventivo em ponto recorrente de alagamentos. No momento da vistoria, não foram constatadas alterações no nível da água ou qualquer ocorrência que indicasse risco de transbordamento, permanecendo o local em condições normais.



06h19 – Defesa Civil Municipal

R. General Nascimento Vargas, 309 - Realizada vistoria preventiva em local com potencial para ocorrência de alagamentos. No momento da inspeção, não foram constatadas alterações nas condições do local, permanecendo a área sem registros de alagamento ou situações de risco.




06h20 – Defesa Civil Municipal

R. Liberato Salzano Vieira da Cunha, 50 - Realizada vistoria preventiva em ponto suscetível a alagamentos. No momento da inspeção, não foram constatadas anormalidades, permanecendo o local em condições normais e sem registro de alagamentos.



06h21 – Defesa Civil Municipal

ERS 239 x Presidente Kennedy - Realizada vistoria preventiva em ponto com recorrência de alagamentos. No momento da inspeção, não foram constatadas alterações, permanecendo o local em condições normais.




06h23 – Defesa Civil Municipal

Rua Getúlio Vargas x Rua Genoíno Sampaio – Realizada vistoria preventiva em ponto com recorrência de alagamentos. No momento da inspeção, não foram constatadas alterações, permanecendo o local em condições normais.



06h24 – Defesa Civil Municipal

Rua Presidente Roosevelt, 328 – Realizada vistoria preventiva em ponto com potencial para ocorrência de alagamentos. No momento da inspeção, não foram constatadas alterações, permanecendo o local em condições normais.




06h28 – Defesa Civil Municipal

Rua Nova República, 487 – Realizada vistoria preventiva em valo. No momento da inspeção, não foram constatadas alterações, permanecendo o local em condições normais, sem obstruções, transbordamentos ou outras situações de risco.



06h30 – Defesa Civil Municipal

Rua Dois, 82 – Realizada vistoria preventiva em via pública. No momento da inspeção, não foram constatados alagamentos ou outras alterações, permanecendo o local em condições normais.



06h34 – Guarda Municipal de Trânsito

Rua São Jacó x Rua Teotônio Vilela – Realizado monitoramento preventivo do córrego. No momento da inspeção, não foram constatadas alterações no nível da água, permanecendo o curso d'água dentro de sua calha e sem riscos de transbordamento.



06h36 – Defesa Civil Municipal e Secretaria de Obras

Rua Cansi, Zona Rural – Pontos de alagamento e queda de árvore obstruindo a via.



06h36 – Guarda Municipal de Trânsito

Rua Vasco da Gama x Rua Teotônio Vilela – Monitoramento do córrego. Situação dentro da calha de vazão.




06h53 – Guarda Municipal de Trânsito

Rua Cansi, Zona Rural – Fechamento de rua devido a pontos de alagamento e queda de árvore obstruindo a via.





07h01 – Defesa Civil Municipal

Rua Vasco da Gama x Rua 25 de Julho – O córrego localizado no cruzamento voltando a Calha vias liberadas trânsito fluindo normalmente.



07h07 - Defesa Civil Municipal

Rua São Jacó x Rua Teotônio Vilela – Em razão do alagamento decorrente das intensas precipitações, o trecho permanece intransitável no momento da vistoria, impossibilitando a circulação segura de veículos e pedestres.



07h13 – Secretaria de Obras

Rua Cansi, Zona Rural – Árvore caída sobre a via pública removida pela equipe da Secretaria Municipal de Obras, restabelecendo as condições de segurança e a normalidade do tráfego no local.

07h18 – Guarda Municipal de Trânsito

Estrada Sapiranga–Dois Irmãos – Reavaliação da rachadura existente na pista, constatando estabilidade da situação até o momento.



07h39 - Defesa Civil Municipal

Rua Ímola, 78 – Distribuição de lona para uma residência.

09h32 – Guarda Municipal de Trânsito

Foi realizada a **interdição da via** em razão do acúmulo de materiais e sujeira sobre a ponte, decorrentes da elevação do nível do córrego. O local permanece bloqueado para o tráfego, aguardando avaliação e limpeza pela equipe responsável, bem como vistoria dos órgãos competentes para posterior liberação da passagem.



09h41 – Guarda Municipal de Trânsito e Secretaria de Obras

Major Bento Alves do outro lado do Cemitério – Queda de Barreira no local



09h51 – Guarda Municipal de Trânsito e Secretaria de Obras

Ponte do Camping da Pedra/ Picada Verão – Constatou-se que o córrego transpassou o nível da ponte, ocasionando a interrupção total do tráfego no local e danificando a cabeceira da ponte. A via encontra-se intransitável, permanecendo interditada até a realização de vistoria pela Defesa Civil e pela Secretaria Municipal de Obras, que avaliarão as condições estruturais e de segurança para posterior liberação do trânsito.



10h09 – Guarda Municipal de Trânsito e Secretaria de Obras

Major Bento Alves do outro lado do Cemitério – Sinalização da Queda de Barreira.



10h12 – Secretaria de Obras

Rua da Igreja/ Alto Ferrabraz – Foi constatado queda de barreira, localizado logo após o estabelecimento Carneiro Sul, ocasionando a obstrução total da via. Em razão dos riscos à segurança, o trânsito encontra-se interrompido no local, permanecendo a via interditada até a realização de vistoria técnica pela Defesa Civil e pela Secretaria Municipal de Obras, que avaliarão as condições para a desobstrução e liberação do tráfego.



10h13 – Secretaria de Obras

Picada Verão- ponte pequena na rua lateral do Deberoski – Foi constatado que a ponte encontra-se **encoberta pelas águas do córrego**, em razão da elevação do nível hídrico, impossibilitando a passagem segura de veículos e pedestres pelo local. Recomenda-se a interdição preventiva da passagem até a realização de vistoria pela Defesa Civil e pela Secretaria Municipal de Obras, para avaliação das condições da estrutura e posterior liberação.



10h19 – Guarda Municipal de Trânsito

Estrada Picada Verão (Ponte Divisa Sapiranga/Morro Reuter) – Foi constatado que o aumento do nível do córrego ocasionou o encobrimento da ponte, impossibilitando a passagem segura de veículos e pedestres. A via encontra-se intransitável no local, permanecendo com o tráfego interrompido até a realização de vistoria pela Defesa Civil e pela Secretaria Municipal de Obras, para avaliação das condições da estrutura e definição das medidas necessárias.



10h21 – Guarda Municipal de Trânsito e RGE

Rua da Igreja/ Alto Ferrabraz – Realizada sinalização preventiva no local da queda de barreira, situada logo após o estabelecimento Carneiro Sul, em razão da obstrução parcial da área e dos riscos decorrentes do deslizamento. Foi constatada a presença de árvores sobre a rede de energia elétrica, sendo a concessionária **RGE** acionada para avaliação e adoção das medidas necessárias. O local permanece sob monitoramento, aguardando providências dos órgãos competentes.



11h22 – Guarda Municipal de Trânsito

Rua 24 de Novembro Bairro Oeste– Durante a vistoria, foi constatado que as obras executadas pela CORSAN resultaram em erosão e formação de vazios sob o pavimento, comprometendo a estabilidade da via. Em razão do risco de colapso estrutural e para garantir a segurança dos usuários, recomenda-se a interdição do trecho até as intervenções necessárias pelo órgão responsável.



16h09 – Secretaria de Obras

Estrada Picada Verão (Ponte Divisa Sapiranga/Morro Reuter) – Foi realizada a limpeza da ponte, com a remoção dos materiais e detritos acumulados em decorrência da elevação do nível do córrego. Após a intervenção, constatou-se que a estrutura encontrava-se desobstruída, sendo liberado o tráfego de veículos no local. A área permanece sob monitoramento preventivo em razão da possibilidade de novas precipitações.



16h11 – Secretaria de Obras

Rua da Igreja/ Alto Ferrabraz – A concessionária RGE compareceu ao local e iniciou os procedimentos necessários para atendimento da ocorrência envolvendo a rede de energia elétrica atingida pelas árvores decorrentes da queda de barreira. Paralelamente, a Secretaria Municipal de Obras deu início aos serviços de desobstrução da via e remoção dos materiais provenientes do deslizamento, visando restabelecer as condições de segurança e viabilizar a liberação do tráfego. As equipes permanecem atuando no local até a conclusão dos serviços.



16h14 – Secretaria de Obras

Rua São Jacó x Rua Teotônio Vilela – Após o recuo das águas, foi constatado o acúmulo de barro e sedimentos sobre a pista, comprometendo as condições de trafegabilidade. A Secretaria Municipal de Obras realizou a colocação de brita no trecho afetado, com o objetivo de restabelecer as condições de circulação, melhorar a aderência da via e garantir maior segurança aos usuários.



30/07/2026

11h22 – Guarda Municipal de Trânsito

Rua Santa Rosa, 372 – Foi constatado processo de erosão provocado pelas intensas precipitações, atingindo o passeio público e parte da pista de rolamento, comprometendo as condições de segurança no local. Em caráter preventivo, foi realizada a sinalização da área afetada, visando alertar os usuários da via e reduzir os riscos até a execução das medidas corretivas pelos órgãos competentes.



3. AVALIAÇÃO PRELIMINAR

Até o presente momento, verifica-se que o evento climático ocasionou impactos significativos na infraestrutura urbana e rural do Município, em decorrência do elevado volume de precipitação registrado nas últimas **72 horas**, resultando em alagamentos em diversos pontos, elevação dos níveis de córregos e arroios, comprometimento temporário da mobilidade urbana, obstrução de vias e necessidade de atuação integrada dos órgãos municipais e instituições de apoio.

Embora as precipitações tenham reduzido de intensidade, **permanece o monitoramento das condições hidrológicas, especialmente do Rio dos Sinos, cuja elevação tende a ocorrer de forma gradual após eventos pluviométricos intensos, em razão do tempo de resposta da bacia hidrográfica.**

As principais ocorrências registradas concentram-se em:

- Monitoramento contínuo de córregos, arroios, pontes, valos, sistemas de drenagem urbana e do nível do Rio dos Sinos, em razão da elevação dos cursos d'água;
- Alagamentos em diversos pontos do município, com registro de vias temporariamente intransitáveis e necessidade de interdição preventiva em locais de risco;
- Encobrimento de pontes e passagens pela elevação do nível dos córregos, impossibilitando temporariamente a circulação segura de veículos e pedestres em determinados pontos;
- Isolamento, sinalização e controle do tráfego em vias afetadas, visando garantir a segurança dos usuários e evitar acidentes;
- Ocorrências de quedas de árvores e barreiras, incluindo situações com interferência sobre a rede de energia elétrica, com acionamento da concessionária RGE para atendimento;
- Remoção de obstáculos, sedimentos e materiais transportados pelas enxurradas, bem como limpeza de pontes e vias públicas, com atuação das equipes da Secretaria Municipal de Obras;
- Vistorias preventivas em áreas consideradas de maior vulnerabilidade, especialmente locais com histórico de alagamentos, deslizamentos, processos erosivos e transbordamentos;
- Acompanhamento permanente da evolução das condições meteorológicas e hidrológicas do município, com especial atenção ao comportamento do Rio dos Sinos, visando antecipar possíveis agravamentos do cenário.

As vistorias realizadas durante a operação demonstraram que, embora tenham sido identificados diversos pontos de alagamento, elevação significativa de córregos, encobrimento temporário de pontes e necessidade de interrupção do tráfego em algumas localidades, **grande parte das ocorrências já recebeu atendimento pelas equipes municipais**, com desobstrução de vias, limpeza de pontes, sinalização de áreas de risco e restabelecimento gradual da mobilidade. Até o momento, não foram constatados danos estruturais generalizados ou comprometimentos de grande magnitude na infraestrutura municipal.

Permanecem sob acompanhamento os pontos considerados críticos, especialmente aqueles sujeitos à elevação do nível dos cursos d'água, processos erosivos, deslizamentos de terra e eventuais reflexos do aumento do nível do **Rio dos Sinos**, mantendo-se vigilância permanente para adoção imediata das medidas necessárias caso haja alteração do cenário hidrológico.

As equipes da **Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade, Defesa Civil Municipal, Guarda Municipal de Trânsito, Secretaria Municipal de Obras, Corpo de Bombeiros Militar e RGE** permanecem mobilizadas em regime de monitoramento contínuo e

pronta resposta, realizando vistorias técnicas, controle do tráfego, isolamento de áreas de risco, apoio à população, remoção de obstáculos e acompanhamento permanente das condições meteorológicas e hidrológicas. O Município permanece em **estado de atenção**, especialmente em razão da possibilidade de elevação do **Rio dos Sinos** nos próximos dias, em decorrência do tempo de resposta da bacia hidrográfica, ainda que não ocorram novas precipitações locais.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O evento climático iniciado em **27 de julho de 2026** permanece sob **monitoramento contínuo pelos órgãos municipais**, em razão da persistência da instabilidade atmosférica, da possibilidade de ocorrência de novas precipitações e da necessidade de acompanhamento permanente das condições hidrológicas do município, **com especial atenção ao comportamento do Rio dos Sinos**, cuja elevação tende a ocorrer de forma gradual após eventos pluviométricos intensos, em decorrência do tempo de resposta da bacia hidrográfica. Esse cenário poderá contribuir para a elevação dos níveis dos cursos d'água, o surgimento de novos pontos de alagamento, a saturação do solo e eventuais impactos à infraestrutura urbana e rural do município.

Durante o período avaliado, a atuação integrada entre a **Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade, Defesa Civil Municipal, Guarda Municipal de Trânsito, Secretaria Municipal de Obras, Corpo de Bombeiros Militar e RGE** possibilitou uma resposta rápida, coordenada e eficiente às ocorrências registradas, abrangendo ações de monitoramento preventivo, vistorias técnicas, sinalização e isolamento de áreas de risco, controle e orientação do tráfego, remoção de árvores, barreiras e outros obstáculos em vias públicas, limpeza de pontes e sistemas de drenagem, atendimento à população afetada e adoção de medidas emergenciais para o restabelecimento das condições de segurança nos locais atingidos.

As ações desenvolvidas contribuíram para a redução dos impactos decorrentes do evento climático, proporcionando maior segurança à população e o restabelecimento gradual da mobilidade urbana e rural. Permanecem em acompanhamento os pontos críticos identificados, bem como o monitoramento contínuo das condições meteorológicas e hidrológicas, especialmente do **Rio dos Sinos**, mantendo-se a capacidade de pronta resposta diante de eventual agravamento do cenário.

Ressalta-se que este documento possui caráter de **relatório preliminar**, retratando o cenário operacional verificado até a presente data. As informações nele constantes poderão ser complementadas ou atualizadas conforme a evolução das condições meteorológicas e hidrológicas, o registro de novas ocorrências e a consolidação dos dados técnicos pelos órgãos integrantes da força-tarefa municipal.

Sapiranga, 30 de julho de 2026.

Lioberto Ubirajara Caetano de Souza – Cel. BM
Secretário Municipal de Segurança Pública e Mobilidade
Sapiranga/RS