



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIIRANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE

RELATÓRIO N.º 018/2026

Evento Climático – Chuvas Intensas e Descargas Elétricas no Município de Sapiiranga/RS

Período: A partir de 27 de julho de 2026

Identificador: RE018/2026

Status Atual: Atualização nº 08 – 03/08/2026 às 16:30

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

A partir do dia **27 de julho de 2026**, o Município de Sapiiranga/RS passou a ser afetado por um evento meteorológico caracterizado por chuvas intensas, acompanhadas de descargas elétricas, ocasionando impactos significativos na infraestrutura urbana e rural e demandando monitoramento contínuo das áreas consideradas de maior vulnerabilidade.

Na madrugada do dia **29 de julho de 2026**, houve intensificação das precipitações, resultando em alagamentos em diversos pontos do município, elevação dos níveis de arroios e córregos, quedas de árvores, danos pontuais à malha viária, processos erosivos, interrupções temporárias de vias e necessidade de atendimento às residências atingidas.

Conforme dados preliminares da Defesa Civil Municipal, até a manhã do dia **29 de julho de 2026**, foi registrado um acumulado aproximado de **153,4 mm de precipitação**, sendo que, entre os dias **28 e 29 de julho**, o volume registrado foi de aproximadamente **85 mm**. As chuvas ocasionaram transtornos à mobilidade urbana, alagamentos em diferentes regiões do município e demandaram a adoção de medidas emergenciais destinadas à mitigação dos riscos, ao restabelecimento da normalidade e à preservação da segurança da população.

Embora tenha sido observada a redução das precipitações e dos impactos imediatos delas decorrentes, permaneceu o monitoramento contínuo das condições hidrológicas do Município, com atenção especial ao **Rio dos Sinos**, cuja elevação ocorre de forma gradual após eventos pluviométricos intensos, em razão do tempo de resposta da bacia hidrográfica. Até as **16h00 do dia 30 de julho de 2026**, o nível do Rio dos Sinos encontrava-se em **12,20 metros**, mantendo áreas ribeirinhas sob monitoramento permanente e exigindo a continuidade das ações preventivas, incluindo o acompanhamento das famílias residentes em áreas suscetíveis à inundação, remoções preventivas e acolhimento temporário da população afetada.

Em vistoria realizada pela Defesa Civil Municipal na manhã do dia **31 de julho de 2026**, constatou-se que o nível do Rio dos Sinos encontrava-se em **11,67 metros**, apresentando tendência de redução, com decréscimo médio de aproximadamente **14 centímetros por hora**, evidenciando evolução favorável das condições hidrológicas. Às **16h00**, nova aferição indicou que o nível do rio havia atingido **11,58 metros**, confirmando a continuidade da vazante.

No dia **1º de agosto de 2026**, a redução do nível do Rio dos Sinos possibilitou o restabelecimento gradual da trafegabilidade em vias anteriormente inundadas e o retorno das famílias acolhidas preventivamente às suas residências, permitindo o encerramento das atividades do abrigo temporário mantido pelo Município. Apesar da melhora do cenário, as equipes

permaneceram em estado de atenção, realizando vistorias e monitoramento das áreas ribeirinhas até a completa normalização das condições de segurança.

Em atualização realizada em **03 de agosto de 2026**, constatou-se que o evento pluviométrico registrado no município apresentou caráter excepcional. Conforme o balanço pluviométrico do mês de julho, **Sapiranga registrou um acumulado de 366,6 mm de precipitação**, volume significativamente superior à média climatológica histórica para o período, estimada em aproximadamente **140 mm**, representando mais que o dobro da precipitação esperada para o mês.

Esse comportamento reforça a excepcionalidade do evento meteorológico e justifica a intensidade dos impactos observados na infraestrutura urbana, na mobilidade e nas áreas suscetíveis a inundações.

Diante do cenário, foi mobilizada uma força-tarefa integrada pelos seguintes órgãos e instituições:

- Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade;
- Defesa Civil Municipal;
- Guarda Municipal de Trânsito;
- Secretaria Municipal de Obras;
- Corpo de Bombeiros Militar;
- RGE;
- Secretaria Municipal de Assistência Social;
- Secretaria Municipal de Educação;
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
- Secretaria Municipal de Saúde.

As equipes atuaram em regime de monitoramento permanente e pronta resposta, realizando vistorias técnicas, inspeções em áreas de risco, monitoramento de arroios, córregos, pontes e do nível do Rio dos Sinos, isolamento e sinalização de locais com potencial de perigo, controle e orientação do tráfego, remoção de árvores e obstáculos, manutenção emergencial de vias, apoio às famílias atingidas, remoções preventivas, acolhimento temporário de desabrigados e acompanhamento contínuo da evolução das condições meteorológicas e hidrológicas do município, garantindo a coordenação integrada das ações preventivas e de resposta ao evento climático.

2. ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS

A **Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade**, por meio da **Defesa Civil Municipal** e da **Guarda Municipal de Trânsito**, coordenou as ações de monitoramento, prevenção e resposta às ocorrências decorrentes do evento climático, realizando vistorias técnicas, avaliação de riscos, monitoramento contínuo dos níveis dos córregos, arroios e do **Rio dos Sinos**, sinalização e isolamento de áreas de risco, controle e orientação do tráfego, atendimento às famílias atingidas e articulação das ações integradas entre os órgãos envolvidos.

A **Secretaria Municipal de Obras** executou serviços de desobstrução e limpeza de vias e pontes, remoção de árvores e materiais transportados pelas enxurradas, manutenção emergencial da malha viária, recuperação de trechos afetados por erosões e deslizamentos, além de reparos em pontes e demais estruturas comprometidas pelas precipitações.

O **Corpo de Bombeiros Militar** permaneceu em estado de prontidão, atuando em apoio às operações da Defesa Civil, incluindo ações de salvamento e remoção preventiva de moradores em áreas sujeitas à inundação, sempre que necessário.

A **RGE** foi acionada para atendimento das ocorrências envolvendo a rede de distribuição de energia elétrica, realizando as intervenções necessárias para eliminação de riscos e restabelecimento das condições de segurança.

A **Secretaria Municipal de Assistência Social** promoveu o acolhimento das famílias removidas preventivamente das áreas de risco, prestando assistência social, organizando os abrigos temporários e garantindo o atendimento às necessidades básicas da população afetada.

A **Secretaria Municipal de Educação** disponibilizou a estrutura do **Ginásio Municipal Dr. Décio** para o acolhimento temporário das famílias desabrigadas, prestando apoio logístico às ações da força-tarefa.

A **Secretaria Municipal de Saúde** realizou o atendimento às pessoas acolhidas no abrigo temporário, promovendo avaliações das condições de saúde, acompanhamento dos acolhidos e adoção das medidas assistenciais necessárias, contribuindo para a proteção da saúde e do bem-estar da população afetada.

A **Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAPE)** atuou no atendimento das ocorrências envolvendo animais em áreas afetadas pelas inundações, realizando o acompanhamento das situações relacionadas ao recolhimento, alimentação e bem-estar dos animais, além de prestar apoio técnico nas demandas de sua competência.

A atuação integrada entre os órgãos municipais e as instituições de apoio possibilitou resposta rápida, coordenada e eficiente às ocorrências registradas, contribuindo para a redução dos impactos do evento climático, a preservação da segurança da população, o atendimento integral às famílias atingidas e o restabelecimento gradual da normalidade no Município.

2.1 Relação de Ocorrências Atendidas

27/07/2026

19h10 – Defesa Civil Municipal e Guarda Municipal de Trânsito: Estrada Sapiranga–Dois Irmãos – Formação de rachadura na pista em razão do elevado volume de água sobre a via. Foi realizado o isolamento e sinalização em meia pista para garantir a segurança dos usuários.






28/07/2026

07h12 – Guarda Municipal de Trânsito

Rua Vasco da Gama, nº 37 – Monitoramento do córrego. Situação sem alterações.



07h13 – Guarda Municipal de Trânsito

Rua Vasco da Gama x Rua Teotônio Vilela – Monitoramento do córrego. Situação sem alterações.




07h14 – Guarda Municipal de Trânsito

Rua São Jacó x Rua Teotônio Vilela – Monitoramento do córrego. Situação sem alterações.



07h16 – Guarda Municipal de Trânsito

Rua Vasco da Gama x Rua 25 de Julho – Monitoramento do córrego. Situação sem alterações.



07h19 – Guarda Municipal de Trânsito

Rua Afonso Pena x Rua Mauá – Monitoramento do valão. Constatado elevado nível de água, permanecendo dentro da capacidade da caixa de contenção.



07h20 – Guarda Municipal de Trânsito

Rua Santa Helena x Avenida Riachuelo – Monitoramento da caixa de contenção do Bairro Centenário. Situação dentro da normalidade.



08h52 – Guarda Municipal de Trânsito

Rua Itabuna, nº 283 – Parte da tubulação foi removida pela força da água. Realizada sinalização da pista, permanecendo o trânsito liberado.



08h59 – Guarda Municipal de Trânsito

Estrada Sapiranga–Dois Irmãos – Reavaliação da rachadura existente na pista, constatando estabilidade da situação até o momento.




09h17 – Defesa Civil Municipal

Rua Glênio Peres, fundos do nº 199 – Distribuição de lona para proteção da residência atingida.

09h17 – Guarda Municipal de Trânsito

Estrada Picada Verão (Ponte Deberovski) – Monitoramento do córrego, permanecendo dentro do leito.



09h27 – Guarda Municipal de Trânsito

Estrada Picada Verão (Ponte Camping da Pedra) – Monitoramento do córrego, permanecendo dentro do leito.



09h49 – Guarda Municipal de Trânsito

Estrada Picada Verão (Ponte Divisa Saporanga/Morro Reuter) – Monitoramento do córrego, permanecendo dentro do leito.



10h17 – Guarda Municipal de Trânsito

Estrada da Igreja – Picada São Jacó (Ponte Carneiro Sul) – Monitoramento do córrego, permanecendo dentro do leito.



11h51 – Guarda Municipal de Trânsito e RGE

Estrada Porto Palmeira, nº 36 – Rede clandestina de energia elétrica caída sobre o valo, oferecendo elevado risco de choque elétrico. Área isolada até a eliminação do risco.



13h31 – Defesa Civil Municipal e Secretaria Municipal de Obras

Rua Monte Castelo, nº 1990 – Realizada abertura de vala para escoamento da água que estava invadindo residência, reduzindo o risco de novos danos ao imóvel.



15h33 – Secretaria Municipal de Obras



Estrada Picada Verão (Ponte Camping da Pedra) – Realizada a retirada dos galhos da ponte do Camping da Pedra para melhorar o escoamento da água pela Secretaria de Obras.



29/07/2026

05h18 – Defesa Civil Municipal

Rua Vasco da Gama x Rua 25 de Julho – Em decorrência da elevada intensidade das precipitações, o córrego localizado no cruzamento excedeu sua capacidade de vazão, transbordando de sua calha e provocando o alagamento das vias no entorno.



06h16 – Guarda Municipal de Trânsito

Av. 20 de Setembro (em frente ao Parcão) - Realizado monitoramento preventivo em ponto recorrente de alagamentos. No momento da vistoria, não foram constatadas alterações no nível da água ou qualquer ocorrência que indicasse risco de transbordamento, permanecendo o local em condições normais.



06h19 – Defesa Civil Municipal

R. General Nascimento Vargas, 309 - Realizada vistoria preventiva em local com potencial para ocorrência de alagamentos. No momento da inspeção, não foram constatadas alterações nas condições do local, permanecendo a área sem registros de alagamento ou situações de risco.




06h20 – Defesa Civil Municipal

R. Liberato Salzano Vieira da Cunha, 50 - Realizada vistoria preventiva em ponto suscetível a alagamentos. No momento da inspeção, não foram constatadas anormalidades, permanecendo o local em condições normais e sem registro de alagamentos.



06h21 – Defesa Civil Municipal

ERS 239 x Presidente Kennedy - Realizada vistoria preventiva em ponto com recorrência de alagamentos. No momento da inspeção, não foram constatadas alterações, permanecendo o local em condições normais.




06h23 – Defesa Civil Municipal

Rua Getúlio Vargas x Rua Genoíno Sampaio – Realizada vistoria preventiva em ponto com recorrência de alagamentos. No momento da inspeção, não foram constatadas alterações, permanecendo o local em condições normais.




06h24 – Defesa Civil Municipal

Rua Presidente Roosevelt, 328 – Realizada vistoria preventiva em ponto com potencial para ocorrência de alagamentos. No momento da inspeção, não foram constatadas alterações, permanecendo o local em condições normais.




06h28 – Defesa Civil Municipal

Rua Nova República, 487 – Realizada vistoria preventiva em valo. No momento da inspeção, não foram constatadas alterações, permanecendo o local em condições normais, sem obstruções, transbordamentos ou outras situações de risco.



06h30 – Defesa Civil Municipal

Rua Dois, 82 – Realizada vistoria preventiva em via pública. No momento da inspeção, não foram constatados alagamentos ou outras alterações, permanecendo o local em condições normais.



06h34 – Guarda Municipal de Trânsito

Rua São Jacó x Rua Teotônio Vilela – Realizado monitoramento preventivo do córrego. No momento da inspeção, não foram constatadas alterações no nível da água, permanecendo o curso d'água dentro de sua calha e sem riscos de transbordamento.



06h36 – Defesa Civil Municipal e Secretaria de Obras

Rua Cansi, Zona Rural – Pontos de alagamento e queda de árvore obstruindo a via.



06h36 – Guarda Municipal de Trânsito

Rua Vasco da Gama x Rua Teotônio Vilela – Monitoramento do córrego. Situação dentro da calha de vazão.




06h53 – Guarda Municipal de Trânsito

Rua Cansi, Zona Rural – Fechamento de rua devido a pontos de alagamento e queda de árvore obstruindo a via.





07h01 – Defesa Civil Municipal

Rua Vasco da Gama x Rua 25 de Julho – O córrego localizado no cruzamento voltando a Calha vias liberadas trânsito fluindo normalmente.



07h07 - Defesa Civil Municipal

Rua São Jacó x Rua Teotônio Vilela – Em razão do alagamento decorrente das intensas precipitações, o trecho permanece intransitável no momento da vistoria, impossibilitando a circulação segura de veículos e pedestres.



07h13 – Secretaria de Obras

Rua Cansi, Zona Rural – Árvore caída sobre a via pública removida pela equipe da Secretaria Municipal de Obras, restabelecendo as condições de segurança e a normalidade do tráfego no local.

07h18 – Guarda Municipal de Trânsito

Estrada Sapiranga-Dois Irmãos – Reavaliação da rachadura existente na pista, constatando estabilidade da situação até o momento.



07h39 - Defesa Civil Municipal

Rua Ímola, 78 – Distribuição de lona para uma residência.

09h32 – Guarda Municipal de Trânsito

Picada Verão- ponte pequena na rua lateral do Deberoski - Foi realizada a **interdição da via** em razão do acúmulo de materiais e sujeira sobre a ponte, decorrentes da elevação do nível do córrego. O local permanece bloqueado para o tráfego, aguardando avaliação e limpeza pela equipe responsável, bem como vistoria dos órgãos competentes para posterior liberação da passagem.



09h41 – Guarda Municipal de Trânsito e Secretaria de Obras

Major Bento Alves do outro lado do Cemitério – Queda de Barreira no local



09h51 – Guarda Municipal de Trânsito e Secretaria de Obras

Ponte do Camping da Pedra/ Picada Verão – Constatou-se que o córrego transpassou o nível da ponte, ocasionando a interrupção total do tráfego no local e danificando a cabeceira da ponte. A via encontra-se intransitável, permanecendo interditada até a realização de vistoria pela Defesa Civil e pela Secretaria Municipal de Obras, que avaliarão as condições estruturais e de segurança para posterior liberação do trânsito.



10h09 – Guarda Municipal de Trânsito e Secretaria de Obras

Major Bento Alves do outro lado do Cemitério – Sinalização da Queda de Barreira.



10h12 – Secretaria de Obras

Rua da Igreja/ Alto Ferrabraz – Foi constatado queda de barreira, localizado logo após o estabelecimento Carneiro Sul, ocasionando a obstrução total da via. Em razão dos riscos à segurança, o trânsito encontra-se interrompido no local, permanecendo a via interditada até a realização de vistoria técnica pela Defesa Civil e pela Secretaria Municipal de Obras, que avaliarão as condições para a desobstrução e liberação do tráfego.



10h13 – Secretaria de Obras

Picada Verão- ponte pequena na rua lateral do Deberoski – Foi constatado que a ponte encontra-se **encoberta pelas águas do córrego**, em razão da elevação do nível hídrico, impossibilitando a passagem segura de veículos e pedestres pelo local. Recomenda-se a interdição preventiva da passagem até a realização de vistoria pela Defesa Civil e pela Secretaria Municipal de Obras, para avaliação das condições da estrutura e posterior liberação.



10h19 – Guarda Municipal de Trânsito

Estrada Picada Verão (Ponte Divisa Sapiranga/Morro Reuter) – Foi constatado que o aumento do nível do córrego ocasionou o encobrimento da ponte, impossibilitando a passagem segura de veículos e pedestres. A via encontra-se intransitável no local, permanecendo com o tráfego interrompido até a realização de vistoria pela Defesa Civil e pela Secretaria Municipal de Obras, para avaliação das condições da estrutura e definição das medidas necessárias.



10h21 – Guarda Municipal de Trânsito e RGE

Rua da Igreja/ Alto Ferrabraz – Realizada sinalização preventiva no local da queda de barreira, situada logo após o estabelecimento Carneiro Sul, em razão da obstrução parcial da área e dos riscos decorrentes do deslizamento. Foi constatada a presença de árvores sobre a rede de energia elétrica, sendo a concessionária **RGE** acionada para avaliação e adoção das medidas necessárias. O local permanece sob monitoramento, aguardando providências dos órgãos competentes.



11h22 – Guarda Municipal de Trânsito

Rua 24 de Novembro Bairro Oeste– Durante a vistoria, foi constatado que as obras executadas pela CORSAN resultaram em erosão e formação de vazios sob o pavimento, comprometendo a estabilidade da via. Em razão do risco de colapso estrutural e para garantir a segurança dos usuários, recomenda-se a interdição do trecho até as intervenções necessárias pelo órgão responsável.



16h09 – Secretaria de Obras

Estrada Picada Verão (Ponte Divisa Sapiiranga/Morro Reuter) – Foi realizada a limpeza da ponte, com a remoção dos materiais e detritos acumulados em decorrência da elevação do nível do córrego. Após a intervenção, constatou-se que a estrutura encontrava-se desobstruída, sendo liberado o tráfego de veículos no local. A área permanece sob monitoramento preventivo em razão da possibilidade de novas precipitações.



16h11 – Secretaria de Obras

Rua da Igreja/ Alto Ferrabraz – A concessionária RGE compareceu ao local e iniciou os procedimentos necessários para atendimento da ocorrência envolvendo a rede de energia elétrica atingida pelas árvores decorrentes da queda de barreira. Paralelamente, a Secretaria Municipal de Obras deu início aos serviços de desobstrução da via e remoção dos materiais provenientes do deslizamento, visando restabelecer as condições de segurança e viabilizar a liberação do tráfego. As equipes permanecem atuando no local até a conclusão dos serviços.



16h14 – Secretaria de Obras

Rua São Jacó x Rua Teotônio Vilela – Após o recuo das águas, foi constatado o acúmulo de barro e sedimentos sobre a pista, comprometendo as condições de trafegabilidade. A Secretaria Municipal de Obras realizou a colocação de brita no trecho afetado, com o objetivo de restabelecer as condições de circulação, melhorar a aderência da via e garantir maior segurança aos usuários.



19h00 – Assistência Social

Em decorrência da elevação do nível do Rio dos Sinos e do risco de inundação em áreas ribeirinhas, a Defesa Civil Municipal realizou a remoção preventiva de moradores residentes em áreas suscetíveis à cheia, encaminhando-os ao Ginásio Municipal Dr. Décio.

Até o encerramento deste relatório, encontravam-se acolhidas provisoriamente 5 (cinco) famílias, totalizando 17 (dezesete) pessoas, entre adultos, adolescentes, crianças e uma pessoa idosa, incluindo **2 (duas) pessoas com deficiência**, que passaram a receber acompanhamento e assistência dos órgãos municipais competentes. Registra-se, ainda, a previsão de chegada de mais **1 (um) integrante familiar**, elevando o total estimado para **18 (dezoito) pessoas acolhidas**.

O acolhimento foi realizado de forma preventiva, visando preservar a integridade física dos moradores diante da elevação gradual do nível do Rio dos Sinos, permanecendo as equipes da Defesa Civil Municipal e da força-tarefa em monitoramento contínuo da evolução das condições hidrológicas e prestando o suporte necessário às famílias atingidas

Indicador	Quantidade
Famílias acolhidas	05 Famílias
Pessoas acolhidas	17 Pessoas
Pessoas com deficiência (PCD)	02 Pessoas
Local de acolhimento	Ginásio Municipal Dr. Décio
Previsão de novos acolhidos	01 pessoa
Total previsto	18 pessoas

19h00 – Assistência Social





30/07/2026

11h22 – Guarda Municipal de Trânsito

Rua Santa Rosa, 372 – Foi constatado processo de erosão provocado pelas intensas precipitações, atingindo o passeio público e parte da pista de rolamento, comprometendo as condições de segurança no local. Em caráter preventivo, foi realizada a sinalização da área afetada, visando alertar os usuários da via e reduzir os riscos até a execução das medidas corretivas pelos órgãos competentes.



09h59 – Guarda Municipal de Trânsito

Picada Verão- ponte pequena na rua lateral do Deberoski – Com a redução do nível do córrego, foi constatado que a ponte voltou a apresentar condições seguras de utilização. Dessa forma, **a via foi liberada para o tráfego de veículos**, permanecendo o local sob monitoramento preventivo em razão da possibilidade de novas elevações do nível do curso d'água.



10h05 – Guarda Municipal de Trânsito

Estrada Picada Verão (Ponte Deberovski) – Foi realizado o monitoramento do nível do córrego, constatando-se que **o curso d'água permanece dentro de seu leito**, sem registro de transbordamento ou comprometimento da trafegabilidade no local. A área permanece sob acompanhamento preventivo em razão das condições hidrometeorológicas e da possibilidade de elevação do nível do córrego.



10h24 – Guarda Municipal de Trânsito/ Secretaria Municipal de Obras


Ponte do Camping da Pedra/ Picada Verão – A Secretaria Municipal de Obras encontra-se executando os serviços de reparo na cabeceira da ponte, danificada em decorrência da elevação do nível do córrego durante o evento climático. **No momento, não há possibilidade de tráfego de veículos**, permanecendo a via interditada até a conclusão dos serviços e posterior avaliação das condições de segurança para liberação do trânsito.



10h26 – Defesa Civil

Estrada da Prainha (passo da Cruz)– Durante o monitoramento das áreas ribeirinhas, foi constatado que **a inundação decorrente da elevação do nível do Rio dos Sinos atingiu as proximidades das residências**, exigindo acompanhamento contínuo da situação pelas equipes da Defesa Civil e dos demais órgãos da força-tarefa. O local permanece sob monitoramento permanente, visando a adoção imediata de medidas preventivas e de resposta, caso haja agravamento das condições hidrológicas ou necessidade de novas remoções preventivas da população.







10h57 – Guarda Municipal de Trânsito

Estrada Picada Verão (Ponte Divisa Sapiranga/Morro Reuter) – Em nova vistoria realizada no local, constatou-se que **a via permanece sem alterações**, mantendo condições normais de trafegabilidade. O tráfego de veículos segue liberado, permanecendo o local sob monitoramento preventivo em razão das condições hidrológicas e da possibilidade de elevação dos níveis dos cursos d'água.



11h25 – Guarda Municipal de Trânsito

Estrada da Igreja – Picada São Jacó (Ponte Carneiro Sul) – Foi realizado o monitoramento do nível do córrego, constatando-se que **o curso d'água permanece dentro de seu leito**, sem registro de transbordamento ou comprometimento da estrutura da ponte e da trafegabilidade no local. O trecho permanece liberado para a circulação de veículos, mantendo-se o monitoramento preventivo em razão das condições hidrológicas e da possibilidade de elevação do nível do córrego.



14h00 – Secretaria Municipal de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde prestou atendimento às pessoas acolhidas no abrigo temporário, realizando avaliações das condições de saúde, acompanhamento dos moradores e adoção das medidas assistenciais necessárias, contribuindo para a preservação da saúde e do bem-estar da população afetada pelo evento climático.

14h02 – Corpo de Bombeiros Militar de Sapiranga

Rua Passo da Cruz, nº 2.590 – Bairro Floresta - Em apoio à **Defesa Civil Municipal**, o **Corpo de Bombeiros Militar** realizou a **remoção preventiva de um morador cadeirante** de sua residência, em razão da elevação do nível do **Rio dos Sinos** e do risco de inundação da área. A ação teve como objetivo preservar a integridade física do morador, em caráter preventivo, diante da evolução das condições hidrológicas.

14h20 – Secretaria Municipal de Obras

Rua Santa Rosa, 372 – A Secretaria Municipal de Obras está realizando os serviços de manutenção da via e os reparos necessários no trecho afetado pela erosão, visando restabelecer as condições de segurança e trafegabilidade.



14h25 – Defesa Civil/Corpo de Bombeiros Militar de Sapiranga

Rua dos Eucaliptos – Foi identificada a necessidade de atendimento relacionado aos animais (cães) presentes na área afetada pela inundação, envolvendo alimentação, recolhimento e demais providências pertinentes. A situação foi encaminhada para verificação pela **SEMAPE**, estando o servidor **Ederson** ciente da ocorrência e das medidas necessárias.



14h28 – Defesa Civil

Rua Presidente Kennedy, 184 – Foi constatada a existência de **árvore seca**, apresentando risco à segurança de pedestres. Durante a ocorrência, foi realizada a **remoção de um galho que se encontrava suspenso**, eliminando o risco imediato. Contudo, a árvore permanece comprometida, sendo **necessária vistoria da Defesa Civil para avaliação e autorização do corte**, visando à eliminação definitiva do risco.



31/07/2026

09h00 – Defesa Civil

Rua Porto Palmeira (ponte do Rio dos Sinos) – Foi realizada vistoria pela Defesa Civil Municipal na régua de monitoramento do nível do Rio dos Sinos, constatando-se cota de 11,67 metros, com tendência de redução, apresentando baixa média de aproximadamente 14 centímetros por hora no momento da inspeção.



Rio dos Sinos (Sapiranga)

Sinos · DCRS DCRS-00003

11,67 m

leitura 31/07, 07:00


Inundação

→ 0 cm/1h · -2 cm/6h



09h28 – Defesa Civil

Estrada da Praia Dourada – Em vistoria realizada, constatou-se que a elevação do nível do Rio dos Sinos permanece encobrendo a via, impossibilitando o tráfego de veículos. O local permanece sob monitoramento contínuo pela Defesa Civil, aguardando a redução do nível das águas para restabelecimento das condições de circulação segura.



10h05 – Defesa Civil

Ginásio Municipal Dr. Décio - Permanece sendo utilizado como **abrigo temporário** para o acolhimento de famílias removidas preventivamente das áreas atingidas pela elevação do nível do Rio dos Sinos, oferecendo acomodações temporárias e apoio às ações da força-tarefa municipal.



16h00 – Defesa Civil

Rua Porto Palmeira (ponte do Rio dos Sinos) – Foi realizada vistoria técnica pela Defesa Civil Municipal junto à régua de monitoramento instalada no Rio dos Sinos, sendo constatado, às **16h00 do dia 31 de julho de 2026**, o nível de **11,58 metros**, confirmando a tendência de redução da lâmina d'água e a continuidade do processo de vazante. Apesar da diminuição do nível do rio, permanece o monitoramento permanente das condições hidrológicas e das áreas ribeirinhas, visando à identificação de eventuais riscos e à adoção das medidas preventivas necessárias até o completo restabelecimento da normalidade.

Rio dos Sinos (Sapiranga)


Sinos · DCRS DCRS-00003

11,58 m

leitura 31/07, 16:00

Inundação

▼ -1 cm/1h · -6 cm/6h




Pico previsto (**determinístico**) · **11,61**
rodada 31/07 **m (31/07)**



01/08/2026

09:58 – Defesa Civil


Rua Presidente Kennedy, 6071 – Em nova vistoria realizada no local, constatou-se a permanência de diversos pontos de alagamento. O trecho da Rua Presidente Kennedy, nas proximidades do Rio dos Sinos, permanece intransitável, impossibilitando a circulação segura de veículos e pedestres.



02/08/2026

11:01 – Defesa Civil

Rua Presidente Kennedy, 5875 – Em nova vistoria realizada no local, verificou-se o recuo parcial das águas em relação ao nível anteriormente observado. Contudo, o trecho da Rua Presidente Kennedy, nas proximidades do Rio dos Sinos, permanece com alguns pontos inundados





03/08/2026

07:33 – Defesa Civil

Rua Presidente Kennedy, 5875 – Em nova vistoria realizada no local, constatou-se o recuo do nível das águas, permitindo o restabelecimento da trafegabilidade da via. No momento da inspeção, o trânsito de veículos e pedestres encontrava-se liberado, permanecendo o local sob monitoramento preventivo. Diante da normalização das condições de acesso às residências, foi iniciada a organização para a desmobilização do abrigo temporário das 13h, com o retorno das famílias acolhidas às suas respectivas residências, de forma segura e acompanhada pelas equipes responsáveis.



07:55 – Defesa Civil

Rua Porto Palmeira (ponte do Rio dos Sinos) – Realizada vistoria técnica pela Defesa Civil Municipal. Constatou-se que, embora o nível do Rio dos Sinos permaneça elevado, o curso d'água encontra-se contido em sua calha, sem indícios de transbordamento no momento da inspeção, permanecendo o local sob monitoramento contínuo.



16:06 – Defesa Civil

Prestado apoio logístico às famílias afetadas pelo evento climático, com auxílio no transporte de pessoas, móveis, eletrodomésticos e demais pertences durante o retorno às suas residências, em decorrência do recuo do nível das águas do Rio dos Sinos. A ação integrou a fase de restabelecimento, possibilitando a desmobilização do abrigo temporário e o retorno seguro das famílias às suas moradias.









3. AVALIAÇÃO PRELIMINAR

Até o presente momento, verifica-se que o evento climático ocasionou impactos significativos na infraestrutura urbana e rural do Município, em decorrência do elevado volume de precipitação registrado entre os dias **27 e 29 de julho de 2026**, resultando em alagamentos em diversos pontos, elevação dos níveis de córregos, arroios e do Rio dos Sinos, comprometimento temporário da mobilidade urbana, interrupções de vias públicas e necessidade de atuação integrada dos órgãos municipais e instituições de apoio.

Com a cessação das precipitações e a redução gradual do nível dos cursos d'água, observou-se evolução favorável do cenário operacional. O Rio dos Sinos apresentou vazante contínua nos dias subsequentes, permitindo a diminuição das áreas inundadas, o restabelecimento progressivo da trafegabilidade em vias anteriormente interditadas e o retorno das famílias removidas preventivamente às suas residências. Em razão dessa melhora, foi possível desmobilizar o abrigo temporário mantido pelo Município, permanecendo apenas o acompanhamento das áreas ainda sujeitas à influência do rio.

As principais ocorrências registradas concentraram-se em:

- Monitoramento contínuo de córregos, arroios, pontes, valos, sistemas de drenagem urbana e do nível do Rio dos Sinos;
- Alagamentos em diversos pontos do município, com registro de vias temporariamente intransitáveis e necessidade de interdições preventivas;
- Encobrimento temporário de pontes e passagens pela elevação dos níveis dos cursos d'água, comprometendo a circulação de veículos e pedestres;
- Isolamento, sinalização e controle do tráfego em áreas afetadas, visando garantir a segurança da população;
- Quedas de árvores, processos erosivos e ocorrências envolvendo a rede de distribuição de energia elétrica, atendidas em conjunto com a RGE;
- Remoção de árvores, limpeza de pontes, desobstrução de vias e execução de reparos emergenciais pela Secretaria Municipal de Obras;
- Remoção preventiva e acolhimento temporário de famílias residentes em áreas atingidas pela elevação do nível do Rio dos Sinos, com posterior retorno seguro às suas residências após a redução da lâmina d'água;
- Vistorias técnicas e monitoramento permanente em áreas de maior vulnerabilidade, especialmente locais com histórico de alagamentos, erosões e influência direta do Rio dos Sinos;
- Acompanhamento contínuo da evolução das condições meteorológicas e hidrológicas, visando subsidiar a tomada de decisões e antecipar possíveis alterações no cenário.
- Auxílio no transporte de pessoas, móveis e pertences das famílias afetadas durante o retorno às suas residências, após o recuo do nível das águas, em apoio às ações de desmobilização do abrigo temporário e restabelecimento das condições de normalidade.

As vistorias realizadas durante toda a operação demonstraram que a maior parte das ocorrências registradas recebeu atendimento pelas equipes da força-tarefa, possibilitando a desobstrução de vias, remoção de árvores, limpeza de pontes, recuperação emergencial de trechos afetados, sinalização de áreas de risco e restabelecimento gradual da mobilidade urbana e rural. Até o presente momento, permanecem apenas pontos isolados sob monitoramento preventivo em áreas

ribeirinhas anteriormente atingidas pela cheia do Rio dos Sinos, não sendo constatados novos agravamentos ou danos estruturais generalizados de grande magnitude na infraestrutura municipal.

As equipes permanecem acompanhando os pontos considerados críticos, especialmente as áreas sujeitas à influência do Rio dos Sinos, bem como locais suscetíveis a processos erosivos e demais reflexos residuais do evento climático, mantendo estado de atenção até o completo restabelecimento das condições de normalidade.

As equipes da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade, Defesa Civil Municipal, Guarda Municipal de Trânsito, Secretaria Municipal de Obras, Corpo de Bombeiros Militar, RGE, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Saúde permaneceram mobilizadas em regime de monitoramento contínuo, realizando vistorias técnicas, controle do tráfego, isolamento de áreas de risco, apoio às famílias atingidas, acompanhamento das pessoas acolhidas, remoção de obstáculos, monitoramento permanente das condições meteorológicas e hidrológicas, bem como prestando auxílio no transporte de pessoas, móveis e demais pertences durante o retorno das famílias às suas residências, em decorrência da redução do nível do Rio dos Sinos e da desmobilização do abrigo temporário. Embora o Rio dos Sinos apresente tendência de redução e o cenário operacional esteja em fase de normalização, o Município permanece em estado de atenção até o completo restabelecimento das condições de segurança e da normalidade nas áreas anteriormente afetadas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O evento meteorológico iniciado em **27 de julho de 2026** ocasionou impactos relevantes na infraestrutura urbana e rural do Município de Sapiranga, exigindo a mobilização imediata e coordenada dos órgãos integrantes do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil para a adoção de medidas de resposta, assistência humanitária, mitigação dos riscos e restabelecimento dos serviços essenciais.

Ao longo da operação, **a atuação integrada entre a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade, Defesa Civil Municipal, Guarda Municipal de Trânsito, Secretaria Municipal de Obras, Corpo de Bombeiros Militar, RGE, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Saúde** possibilitou o atendimento das ocorrências registradas, abrangendo o monitoramento permanente das áreas de risco, controle e orientação do tráfego, isolamento de vias, remoção de árvores e obstáculos, limpeza de pontes, execução de reparos emergenciais, apoio às famílias atingidas, remoções preventivas, acolhimento temporário da população afetada e, posteriormente, o auxílio no transporte de pessoas, móveis e pertences durante o retorno seguro das famílias às suas residências, em decorrência da redução do nível do Rio dos Sinos e da desmobilização do abrigo temporário.

Com a redução gradual do nível do Rio dos Sinos e o encerramento das precipitações intensas, observou-se o restabelecimento progressivo da mobilidade urbana, a liberação das vias anteriormente interditadas e a normalização das condições operacionais na maior parte das áreas afetadas. Permanecem, entretanto, ações de monitoramento preventivo em pontos considerados críticos, especialmente nas áreas ribeirinhas e em locais suscetíveis a processos erosivos, até a completa estabilização das condições hidrológicas e eliminação dos riscos residuais.

O presente relatório consolida as ações desenvolvidas durante o evento climático, registrando as ocorrências atendidas, as medidas adotadas pelos órgãos envolvidos e a evolução do

cenário operacional, constituindo documento técnico destinado ao registro institucional das ações executadas, à prestação de contas da atuação da Administração Pública e ao suporte de eventuais procedimento

Sapiranga, 03 de agosto de 2026.

**Lioberto Ubirajara Caetano de Souza – Cel. BM
Secretário Municipal de Segurança Pública e Mobilidade
Sapiranga/RS**