

RELATÓRIO OPERACIONAL – EVENTO CLIMÁTICO

SALA DE SITUAÇÃO

Data: 23/06/2025

Precipitação Acumulada: 24mm

Tipo de Evento: Evento pós-enchente / Normalização das áreas afetadas / Estabilidade do Rio dos Sinos.

Situação: Controlada.

Contextualização

No dia **18/06/2025**, o município de Sapiranga foi afetado por enchentes que atingiram as regiões da **Picada Verão, Picada Schneider e Picada São Jacó**, ocasionando a interdição de pontes rurais devido ao alagamento.

Já na data de **19/06/2025**, todas as pontes previamente interditadas encontram-se **liberadas para o tráfego**, após os trabalhos emergenciais realizados pela **Secretaria de Obras**, que concluiu os serviços de desassoreamento e limpeza das cabeceiras das pontes.

Na data de **20/06/2025**, pela manhã, a precipitação nesta parte do dia **não** apresentou motivos para **alertas significativos**, no entanto, o acúmulo de chuvas favoreceu as cheias de rios tributários que deságuam no **Rio dos Sinos** auxiliando para que houvesse o aumento do nível ocorrendo inundações em zonas ripárias deixando áreas rurais alagadas, tanto em **vias públicas**, quanto em **moradias ribeirinhas**.

Na **manhã** do dia **21/06/2025** a rua **Presidente Kennedy** encontrou-se com o nível de inundação elevado nas áreas ribeirinhas do **Rio do Sinos** e o **Porto Palmeira**, **estabilizando e posteriormente recuando no período da tarde**.

No dia **22/06/2025** as áreas afetadas pela cheia do **Rio dos Sinos** ocasionado pelas pancadas de chuvas dos dias anteriores e pela influência de seus afluentes, **tiveram uma redução de volume da água acumulada**. Parte do dia foi de tempo relativamente seco com queda de temperatura, ao final da tarde houve períodos de pequenas precipitações já previsto pelo controle meteorológico da **Defesa Civil**.

No dia **23/06/2025** a **Estrada da Praia Dourada (prainha)** teve uma diminuição do volume de água acentuado facilitando o acesso até certo ponto do trajeto. Já a **Presidente Kennedy** teve um aumento do volume de água ocasionado pelas fortes rajadas de vento na região, dificultando o acesso local.

Ações Executadas

- **Checagens preventivas** no dia 23/06/2025, durante a parte da manhã e da tarde, em áreas atingidas pelas inundações, **não ocorrendo novas realocações** de moradores para os pontos de abrigo.
- **Assessoria para afetados** pela equipe da **Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil** com apoio da **Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal de Trânsito**.
- Patrulha da **Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil** em conjunto com a **Secretaria de Assistência Social na Estrada da Praia Dourada (prainha)**, em áreas de acesso facilitado pelo recuo das águas para fins de reconhecimento das famílias atingidas pelo **Rio dos Sinos**, visando colher informações da comunidade de possíveis necessidades de mantimentos básicos. Não houve registro de necessitados. Pelo **alto nível de água e fortes rajadas de ventos**, dificultando o transporte a barco, em um trecho da **Presidente Kennedy**, não foi possível executar a mesma operação nas localidades também atingidas nessa localidade.

Áreas afetadas

As áreas afetadas registradas incluem as áreas ribeirinhas do **Rio dos Sinos** e o **Porto Palmeira** (*Outras áreas já estão controladas ou normalizadas*).

Apoio à População

Continuidade das ações de apoio já iniciadas pela **Secretaria de Assistência Social (SMAS)**, **Secretaria de Educação (SMED)** e **Secretaria de Saúde (SMS)**. Houve também transparência junto a **Secretaria de Comunicação** quanto as ações realizadas e situação do município.

Órgãos Envolvidos

- Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC)
- Secretaria Municipal de Educação (SMED)
- Secretaria de Assistência Social (SMAS)
- Secretaria de Meio Ambiente e Prevenção Ecológica (SEMAPE)
- Corpo de Bombeiros (CBMRS)
- Brigada Militar (32° BPM)
- Secretaria de Obras
- Guarda Municipal de Trânsito
- Secretaria de Comunicação

Áreas afetadas

Camping da Pedra

Picada verão

18/06/2025



19/06/2025



Picada Schneider

19/06/2025




Picada São Jacob

19/06/2025



Ponte passo da Cruz

17/06/2025



18/06/2026




19/06/2025



Ponde do Deberofski

19/06/2025



Rua da Igreja

19/06/2025



Até a data de hoje não houve alterações dos últimos registros nesses territórios.

Porto Palmeira
(Divisa com taquara)
20/06/2025



22/06/2025

Diminuição do volume de água liberando o acesso do município de Taquara para Saporanga.



Presidente Kennedy

20/06/2025





21/06/2025

Divisa com a São Luiz

(Período da manhã)



(Parte da tarde)



22/06/2025



Acesso facilitado as áreas mais próximas da comunidade com o recuo do rio.

(29°41'22.4"S 50°59'31.2"W)



23/06/2025

Aumento do nível da água dificultando o acesso local.



21/06/2025

**Porto Palmeira
(Trecho da rampa de defesa da Prainha Dourada)**



22/06/2025



23/06/2025



Patrulhamento nos pontos de abrigo pela **Guarda Municipal de Trânsito**, sem alteração.

21/06/2025



22/06/2025

S/A



Recolhimento de animais atingidos pelas águas.

20/06/2025







22/06/2025





Avaliação Final

Até o momento do fechamento deste relatório, **não foram registrados feridos ou óbitos tampouco novos cadastros de desalojados.**

As áreas atingidas encontram-se em a situação **de monitoramento**, e o município segue em estado de atenção mesmo com o **recoo significativo** das águas **após o transbordamento do Rio do Sinos**, especialmente nas regiões de risco previamente identificadas. A **Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil** juntamente com os demais órgãos integrados na **Sala de Situação** estão em alerta com as previsões de chuva durante a noite e a projeção de queda acentuada da temperatura no município.

Boletim diário de previsão do tempo para Sapiranga fornecido pelo **Centro de Monitoramento e Alerta (CEMADEC)**.

Responsável pelo Relatório:

Pedro Gabriel dos Santos Ximenes

Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil

Sapiranga – RS

23/06/2025