# RELATÓRIO N. 025/2026

**Evento Climático – Chuvas Intensas, Rajadas de Vento e Descargas Elétricas no Município de Sapiranga/RS**
**Período: A partir de 21 de setembro de 2026**
**Identificador: RE024/2026**
**Status Atual: Atualização no 03– 29/09/2026 às 14:40**

## 1. OBJETIVO

O presente relatório tem por finalidade registrar, de forma técnica e cronológica, as ações desenvolvidas pelos órgãos municipais em resposta ao evento meteorológico severo ocorrido no Município de Sapiranga/RS, caracterizado pela atuação de um sistema de baixa pressão associado a um ciclone extratropical com rápida intensificação, popularmente denominado "ciclone bomba".

O documento reúne informações preliminares sobre a evolução do fenômeno, os impactos ocasionados, as áreas atingidas, os danos identificados, os recursos empregados e as medidas adotadas pelos órgãos públicos envolvidos no atendimento às ocorrências, subsidiando futuras atualizações e eventual encaminhamento aos órgãos estaduais e federais de Proteção e Defesa Civil. Por tratar-se de relatório preliminar, algumas informações permanecem em fase de consolidação, podendo sofrer alterações conforme a continuidade das vistorias técnicas e dos levantamentos realizados pelas equipes de campo.

## 2. CONTEXTUALIZAÇÃO

No dia 21 de setembro de 2026, o Município de Sapiranga/RS foi atingido por um evento meteorológico severo, associado à atuação de um sistema de baixa pressão e ao avanço de uma frente fria sobre o Estado do Rio Grande do Sul, favorecendo a formação e intensificação de áreas de instabilidade e tempestades na região.

Ainda durante o período da tarde, os órgãos oficiais de monitoramento meteorológico, entre eles o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e a Defesa Civil Estadual, emitiram avisos indicando elevado potencial para ocorrência de tempestades severas, com possibilidade de chuva intensa em curto intervalo de tempo, descargas elétricas atmosféricas, rajadas expressivas de vento e eventual ocorrência de granizo. Diante dos alertas, os órgãos municipais competentes mantiveram o acompanhamento das condições meteorológicas e permaneceram em estado de atenção para eventual necessidade de mobilização das equipes operacionais.

Por volta das 03:00 do dia 21 de setembro, iniciaram-se pancadas isoladas de chuva no Município de Sapiranga. A partir de aproximadamente 03:30, contudo, houve rápida intensificação

das condições meteorológicas, com registro de fortes rajadas de vento, com velocidades estimadas entre **40 e 70 km/h**, precipitação intensa e elevada atividade elétrica, ocasionando impactos significativos sobre a infraestrutura urbana e rural, a mobilidade, imóveis residenciais e comerciais, edificações públicas e serviços essenciais. Os efeitos do evento foram observados em diversas regiões do município, resultando em destelhamentos de residências, queda de árvores e galhos, queda e danos em postes, rompimento e queda de cabos de energia elétrica e telecomunicações, danos em muros e edificações, deslocamento ou queda de estruturas publicitárias e equipamentos urbanos, obstrução e interdição de vias públicas, danos em unidades de saúde e prédios públicos, interrupções no fornecimento de energia elétrica e água, além de outros riscos decorrentes da instabilidade das estruturas e da rede de infraestrutura.

Entre os danos levantados, até a data de atualização deste relatório, encontram-se **351 residências destelhadas**, **15 árvores caída**s, **12 postes derrubados**, além de danos em escolas municipais, unidades de saúde, prédios públicos, imóvel empresarial, muros particulares. Esses quantitativos são considerados preliminares e estão sujeitos à atualização em razão da continuidade das vistorias e dos levantamentos realizados pelas equipes.

Em razão da diversidade e da distribuição territorial das ocorrências, foi necessária a mobilização integrada de diferentes órgãos e setores municipais. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil coordenou as ações de monitoramento, avaliação de riscos, vistorias, atendimento às famílias atingidas e articulação entre os órgãos envolvidos. A Guarda Municipal de Trânsito atuou principalmente no isolamento e sinalização de vias, controle de riscos relacionados a fios energizados, postes, árvores e estruturas sobre a pista, além do apoio às equipes operacionais e às ações de assistência.

A Secretaria Municipal de Obras mobilizou equipes, veículos e máquinas para a remoção de árvores, estruturas e obstáculos, desobstrução de vias e atendimento às situações que apresentavam risco à população e à circulação, além do apoio para distribuição de lonas. O Corpo de Bombeiros Militar atuou no atendimento às ocorrências emergenciais, incluindo cortes e remoção de árvores, apoio às residências atingidas e distribuição de lonas para proteção emergencial dos imóveis.

Durante a madrugada e ao longo do dia 21 de setembro de 2026, as equipes permaneceram mobilizadas, dando continuidade aos atendimentos, vistorias, isolamentos, remoção de árvores e estruturas, distribuição de lonas, apoio às famílias atingidas e restabelecimento das condições de segurança e funcionamento dos serviços públicos.

Até o momento da atualização deste relatório, registrada em 21 de setembro de 2026, às 16h35, ainda permaneciam ocorrências em atendimento, incluindo situações envolvendo fiação em baixa altura e necessidade de isolamento de vias, demonstrando que os impactos do evento

meteorológico ultrapassaram o período de maior intensidade do fenômeno e demandaram a manutenção das equipes em operação durante o dia subsequente.

Diante desse cenário, a resposta municipal foi orientada pela preservação da vida, proteção da população, mitigação dos riscos, atendimento emergencial às famílias afetadas, garantia da segurança viária, manutenção dos serviços essenciais e restabelecimento gradual da normalidade, mediante atuação integrada entre a Defesa Civil, Guarda Municipal de Trânsito, Secretaria Municipal de Obras, Corpo de Bombeiros Militar.

O presente relatório consolida, até o momento de sua elaboração, os registros disponíveis sobre o evento, seus impactos e as ações de resposta desenvolvidas, permanecendo sujeito a complementações decorrentes da continuidade dos levantamentos, vistorias e atendimentos realizados pelos órgãos municipais e instituições de apoio.

## 3. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

Até o momento da elaboração deste relatório, foram registrados os seguintes dados preliminares:

- Precipitação acumulada aproximada: 91,2 mm em 24 horas;
- Velocidade máxima dos ventos: 70km/h;
- Rajadas de vento: registradas entre aproximadamente 03h00 e o período da madrugada, com velocidades estimadas entre 40 e 70 km/h;
- Ocorrência de descargas elétricas atmosféricas;
- Ausência de registro de granizo.

As informações meteorológicas foram obtidas junto aos sistemas de monitoramento do INMET, CEMADEN e Defesa Civil Estadual.

## 4. AVISOS METEOROLÓGICOS

Antes da ocorrência do evento, os órgãos de monitoramento emitiram avisos indicando elevado potencial para tempestades severas sobre a região do Vale Germânico.

Os comunicados destacavam condições favoráveis à formação de tempestades acompanhadas por rajadas intensas de vento, chuva forte em curto intervalo de tempo, descargas elétricas e possibilidade de granizo, decorrentes do avanço de uma frente fria sobre o Rio Grande do Sul.

Essas informações permitiram o monitoramento contínuo das condições atmosféricas pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e pelos demais órgãos envolvidos na resposta ao evento.

## 5. ÁREAS ATINGIDAS

Os danos distribuíram-se por diversas regiões do Município de Sapiranga, atingindo áreas urbanas e rurais.

Entre os principais locais afetados destacam-se:

- Centro;
- Bairro São Luiz;
- Bairro Porto Palmeira;
- Bairro Ferrabraz;
- Bairro Voo Livre;
- Bairro Sete de Setembro;
- Bairro Oeste;
- Bairro São Jacó;
- Bairro Centenário;
- Avenida Presidente Kennedy;
- Avenida 20 de Setembro;
- Demais bairros e localidades rurais.

## 6. DANOS REGISTRADOS

Até o presente momento, a partir dos levantamentos realizados pelas equipes municipais e instituições de apoio, foram identificados, preliminarmente, os seguintes danos decorrentes do evento meteorológico:

- 351 residências destelhadas;
- 12 árvores caídas, incluindo ocorrências com obstrução de vias públicas e sobre imóveis;
- 12 postes derrubados ou danificados, ocasionando riscos à população e à circulação;
- 5 ocorrências envolvendo rompimento ou queda de cabos de energia elétrica e telecomunicações;
- Queda de muros em imóveis particulares;
- Danos em escolas municipais, incluindo impactos sobre a infraestrutura e interrupção de serviços;
- Danos em unidades de saúde, incluindo ocorrências relacionadas ao fornecimento de energia elétrica e água;
- Danos em empresas;
- Fios e cabos de energia elétrica e telecomunicações sobre vias públicas, exigindo

isolamento e intervenção das equipes operacionais;
• Danos e destelhamentos em imóveis residenciais, com necessidade de atendimento emergencial e distribuição de lonas às famílias atingidas.

Além dos danos materiais, foram identificadas situações de interrupção ou comprometimento de serviços essenciais, especialmente no fornecimento de energia elétrica e água.

Não foram registrados óbitos relacionados ao evento meteorológico até o presente momento.

As informações referentes ao número de pessoas desalojadas, desabrigadas, imóveis interditados, danos estruturais e demais impactos humanos e materiais permanecem em processo de levantamento e consolidação pelas equipes responsáveis, podendo os quantitativos apresentados neste relatório sofrer alterações à medida que novas vistorias e registros forem realizados.

## 7. ATUAÇÃO DA DEFESA CIVIL

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil permaneceu em monitoramento contínuo desde a emissão dos avisos meteorológicos, realizando o acompanhamento das condições climáticas e coordenando as ações de resposta.

Durante toda a ocorrência foram executadas atividades de:

• monitoramento do evento;
• atendimento às solicitações da população;
• vistorias técnicas;
• distribuição de lonas para proteção emergencial de residências;
• coordenação das equipes operacionais;
• comunicação permanente entre os órgãos envolvidos;
• avaliação preliminar dos danos.

## 8. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

A Guarda Municipal de Trânsito iniciou operação extraordinária durante a noite, realizando o emprego de viaturas e equipamentos de sinalização para garantir a segurança da população.

Entre as principais atividades desenvolvidas destacam-se:

• isolamento de vias públicas;
• sinalização de postes caídos;
• bloqueio de trechos com fios energizados;
• remoção de obstáculos da pista;
• corte de cabos de telecomunicação que ofereciam risco;

- apoio ao Corpo de Bombeiros;
- apoio à Defesa Civil;
- patrulhamento preventivo das áreas críticas.

A atuação da Guarda foi essencial para manter a segurança viária durante toda a operação.

## 9. ATUAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

A Secretaria Municipal de Obras mobilizou equipes e maquinário para atendimento das ocorrências, atuando principalmente na remoção de árvores, desobstrução de vias, retirada de estruturas comprometidas, distribuição de lonas e apoio às demais instituições.

As equipes permaneceram em atividade durante toda a madrugada e prosseguiram com os trabalhos no dia seguinte para restabelecimento da normalidade.

## 10. ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

O Corpo de Bombeiros Militar concentrou esforços no atendimento às ocorrências de maior risco, priorizando residências destelhadas, árvores sobre vias públicas, entrega de lonas e eliminação de situações que colocavam em risco a população.

As ações foram desenvolvidas em estreita coordenação com a Defesa Civil Municipal e com a Guarda Municipal de Trânsito.

## 11. APOIO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA

A concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica foi acionada para atendimento das ocorrências envolvendo postes danificados, cabos energizados e interrupções no fornecimento de energia.

As equipes atuaram paralelamente aos órgãos municipais visando restabelecer a segurança das áreas afetadas.

## 12. RECURSOS EMPREGADOS

Foram mobilizados aproximadamente:

- 40 servidores;
- 13 viaturas;
- 2 retroescavadeiras;

Os recursos foram empregados de forma integrada entre os órgãos participantes da operação.

## 13. CRONOLOGIA DAS PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS

A resposta operacional teve início durante o período de intensificação do evento meteorológico, aproximadamente às 03:00 do dia 21 de setembro de 2026, e prosseguiu durante

toda a madrugada e ao longo do dia 21 de setembro de 2026, com atuação contínua e integrada dos órgãos municipais e instituições de apoio.

Entre as principais ocorrências e ações registradas, destacam-se:

- identificação e remoção de árvores e galhos caídos sobre vias públicas e imóveis.
- deslocamento imediato das equipes da Secretaria Municipal de Obras para remoção de árvores, obstáculos e estruturas que ofereciam risco à população;
- atuação do Corpo de Bombeiros Militar em ocorrências de corte e remoção de árvores, inclusive sobre residências;
- atendimento de residências destelhadas, com realização de vistorias e fornecimento emergencial de lonas;
- distribuição de lonas pelo Corpo de Bombeiros e apoio das equipes municipais em diversos bairros e localidades;
- identificação de postes caídos, danificados ou apresentando risco, com isolamento das áreas afetadas;
- identificação de fios energizados, cabos rompidos, fios em baixa altura e cabos de telecomunicações sobre as vias, com retirada, quando possível, e isolamento preventivo dos locais;
- bloqueio e sinalização de vias públicas com risco de choque elétrico ou queda de estruturas;
- isolamento preventivo de áreas onde foram identificados totens, tapumes e outras estruturas com risco de queda;
- realização de vistorias pela Defesa Civil em imóveis residenciais, estabelecimentos e equipamentos públicos atingidos pelo evento;
- atendimento e avaliação de danos em escolas, unidades de saúde e demais prédios públicos;
- atuação da Guarda Municipal de Trânsito na sinalização, isolamento e liberação de vias, bem como no apoio às demais equipes operacionais;
- manutenção da atuação conjunta entre Defesa Civil, Guarda Municipal de Trânsito, Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria Municipal de Obras.

A resposta operacional permaneceu ativa durante o dia 21 de setembro de 2026, com novos atendimentos, vistorias, isolamentos e remoção de riscos sendo registrados até o momento de atualização deste relatório.

A cronologia detalhada das comunicações, deslocamentos, atendimentos e ações operacionais integra os registros e anexos deste relatório, servindo como instrumento de comprovação da atuação dos órgãos envolvidos durante o evento meteorológico.

## 14. AVALIAÇÃO PRELIMINAR DOS IMPACTOS

O evento meteorológico severo provocou impactos significativos sobre o Município de Sapiranga, especialmente em decorrência das intensas rajadas de vento registradas durante a noite de 21 de setembro de 2026, com efeitos que se prolongaram durante o dia todo.

Os principais impactos identificados concentram-se em destelhamentos de residências, queda de árvores e galhos, queda e danos em postes, rompimento e queda de cabos de energia elétrica e telecomunicações, obstrução e interdição de vias públicas, danos em muros e edificações, deslocamento de estruturas publicitárias e equipamentos urbanos, além de danos em escolas, unidades de saúde e outros prédios públicos.

Também foram observados impactos sobre a prestação de serviços essenciais, especialmente em razão de interrupções no fornecimento de energia elétrica.

A elevada quantidade e a distribuição territorial das ocorrências exigiram a mobilização simultânea de equipes da Defesa Civil, Guarda Municipal de Trânsito, Secretaria Municipal de Obras, Corpo de Bombeiros Militar e demais setores envolvidos, com atuação contínua durante a madrugada e ao longo do dia seguinte ao evento.

Apesar da intensidade do fenômeno e da quantidade de ocorrências registradas em curto intervalo de tempo, a atuação integrada dos órgãos envolvidos possibilitou a adoção de medidas rápidas para isolamento de áreas de risco, sinalização e bloqueio de vias, remoção de árvores e obstáculos, atendimento às residências atingidas, distribuição de lonas, realização de vistorias e restabelecimento das condições mínimas de segurança e funcionamento dos serviços essenciais.

Até o momento da elaboração deste relatório, não foram registrados óbitos relacionados ao evento meteorológico. Entretanto, os levantamentos de danos e impactos permanecem em andamento, podendo os quantitativos apresentados ser atualizados à medida que novas vistorias e informações sejam consolidadas.

Dessa forma, avalia-se preliminarmente que o evento apresentou impacto relevante sobre a infraestrutura urbana, a mobilidade, as edificações residenciais e públicas e a continuidade de serviços essenciais, demandando resposta operacional integrada e prolongada dos órgãos municipais e instituições de apoio.

## 15. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relatório reúne as informações, registros operacionais e levantamentos realizados até o momento de sua elaboração acerca do evento meteorológico severo que atingiu o Município de Sapiranga a partir de 21 de setembro de 2026, com impactos que se estenderam ao longo do dia.

Os levantamentos realizados até o momento demonstram que o evento ocasionou danos relevantes em imóveis residenciais, infraestrutura urbana, rede elétrica e de telecomunicações, vias públicas, equipamentos urbanos, escolas, unidades de saúde e demais prédios públicos, além de comprometer temporariamente o fornecimento de energia elétrica e água em diferentes pontos do município.

A atuação dos órgãos integrantes do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil ocorreu de forma integrada e contínua, desde o período de maior intensidade do evento, durante a noite do dia 21 de setembro se estendendo para o restante do dia. A Defesa Civil, a Guarda Municipal de Trânsito, a Secretaria Municipal de Obras, o Corpo de Bombeiros Militar e demais setores envolvidos atuaram na identificação e mitigação de riscos, isolamento e sinalização de áreas, remoção de árvores e obstáculos, atendimento às famílias atingidas, distribuição de lonas, realização de vistorias e manutenção dos serviços essenciais.

Destaca-se, ainda, a importância da atuação conjunta com o Corpo de Bombeiros Militar e demais instituições e empresas responsáveis pelos serviços públicos, possibilitando uma resposta coordenada diante da concentração de ocorrências em curto espaço de tempo e da necessidade de atendimento simultâneo em diferentes regiões do município.

Até o momento, não foram registrados óbitos relacionados ao evento meteorológico. Os danos e impactos humanos e materiais identificados permanecem em processo de consolidação, especialmente quanto ao número definitivo de pessoas afetadas, imóveis atingidos, interdições e demais consequências decorrentes do fenômeno.

Embora os levantamentos realizados até o momento permitam uma avaliação significativa dos impactos do evento, o presente documento poderá receber atualizações e complementações caso novas informações, vistorias ou registros sejam incorporados posteriormente.

Diante dos elementos levantados, conclui-se que o evento meteorológico apresentou impacto relevante sobre o Município de Sapiranga, exigindo mobilização extraordinária de recursos humanos e materiais e atuação coordenada dos órgãos públicos, cuja resposta contribuiu para a redução dos riscos, proteção da população afetada e restabelecimento gradual das condições de segurança e normalidade no município, nesse sentido, se faz necessário a aquisição suplementar de **40 rolos de lona de 150 micras (100 metros cada), 1.500 telhas de 4 mm e 1.500 telhas de 5 mm** justifica-se pela acentuada elevação na demanda de atendimentos registrada neste relatório, tornando imprescindível o reforço do estoque para garantir a continuidade da assistência emergencial e a recuperação das moradias afetadas. *Observação técnica:* O protocolo de atendimento opera em duas etapas contínuas: em um primeiro momento, as equipes de resposta rápida realizam a distribuição imediata das lonas às famílias atingidas para conter danos emergenciais; sequencialmente, equipes coordenadas efetuam vistorias técnicas in loco para dimensionar com exatidão a quantidade de telhas necessária para cada solicitação, gerando

relatórios com registros fotográficos que asseguram a transparência, o controle e a eficiência na destinação dos recursos públicos.

Sapiranga, 29 de setembro de 2026.
Pedro Gabriel dos Santos Ximenes
Secretário Municipal de Segurança Pública e Mobilidade
em substituição.

## LISTA DE ENDEREÇOS DO EVENTO CLIMÁTICO DO DIA 21-09-2026

### 1. Endereços

| Nº | Logradouro / Rua | Número | Bairro |
|---|---|---|---|
| 1 | Rua 2 da Viação | 440 | Voo Livre |
| 2 | Rua 20 de Setembro | 7799 | Voo Livre |
| 3 | Rua 24 de Novembro | 574 | São Luiz |
| 4 | Rua 27 de Maio | 240 | São Luiz |
| 5 | Rua 27 de Maio | 240 | São Luiz |
| 6 | Rua 28 de Maio | 50 | Floresta |
| 7 | Rua Adão Pires | 59 | Porto Palmeira |
| 8 | Rua Adolfo Kaufman | 351 | Oeste |
| 9 | Rua Adolfo Kaufman | 397 | Sete de Setembro |
| 10 | Rua Adolfo Kaufman | 606 | Oeste |
| 11 | Rua Adolfo Luiz | 242 | São Luiz |
| 12 | Rua Adolfo Luiz | 363 | São Luiz |
| 13 | Rua Adolfo Lutz | 261 | São Luiz |
| 14 | Rua Adolfo Lutz | 372 | São Luiz |
| 15 | Rua Adolfo Lutz | 418 | São Luiz |
| 16 | Rua Adolfo Lutz | 520 | São Luiz |
| 17 | Rua Aero Clube | 343 | Centro |
| 18 | Rua Afrânio Peixoto | 188 | Centro |
| 19 | Rua Alagoas | 506 | Oeste |

| Nº | Logradouro / Rua | Número | Bairro |
|---|---|---|---|
| 20 | Rua albatroz | 59 | Voo Livre |
| 21 | Rua Alberto Bins | 41 | Santa Fé |
| 22 | Rua Alberto Konrath | 20 | São Luiz |
| 23 | Rua Alberto Schuch | 330 | Centenário |
| 24 | Rua Alcindo Guanabara | 496 | Centro |
| 25 | Rua Alcindo José de Mello | 120 | São Luiz |
| 26 | Rua Aldo Soares | 239 | São Luiz |
| 27 | Rua Alemanha | 199 | Amaral Ribeiro |
| 28 | Rua Alfredo Deodoro Rech | 67 | Centenário |
| 29 | Rua Almiro Kickow | s/n | Floresta |
| 30 | Rua Almiro Kickow | 447 | Floresta |
| 31 | Rua Almiro Kickow | 449 | Floresta |
| 32 | Rua Almiro Kikow | 172 | Vila Nova |
| 33 | Rua Alvorada | 181 | São Luiz |
| 34 | Rua Amambaí | 75 | São Luiz |
| 35 | Rua Amambaí | 83 | São Luiz |
| 36 | Rua Amambaí | 84 | São Luiz |
| 37 | Rua Amambaí | 103 | São Luiz |
| 38 | Rua Amambaí | 113 | São Luiz |
| 39 | Rua Amambaí | 114 | São Luiz |
| 40 | Rua Américo Vespúcio | 120 | Santa Fé |
| 41 | Rua Américo Vespúcio | 263 | Santa Fé |
| 42 | Rua Américo Vespúcio | 468 | Santa Fé |
| 43 | Rua Archymedes Fortini | 1120 | São Luiz |
| 44 | Rua Archymedes Fortini | 1151 | São Luiz |
| 45 | Rua Arckymedes Fortini | 412 | São Luiz |
| 46 | Rua Ari Barroso | 168 | Vila Irmã |
| 47 | Rua Arquimedes Fortini | 189 | São Luiz |
| 48 | Rua Arquimedes Fortini | 406 | São Luiz |
| 49 | Rua Arquimedes Fortini | 412 | São Luiz |
| 50 | Rua Arquimedes Fortini | 1070 | São Luiz |

| Nº | Logradouro / Rua | Número | Bairro |
|---|---|---|---|
| 51 | Rua Arquimedes Fortini | 1102 | São Luiz |
| 52 | Rua Arquimedes Fortini | 1132 | São Luiz |
| 53 | Rua Arquimedes Fortini | 1142 | São Luiz |
| 54 | Rua Arquimedes Fortini | 1308 | São Luiz |
| 55 | Rua Artigas | 351 | Oeste |
| 56 | Rua Atlântica | 158 | Voo Livre |
| 57 | Rua Azaléia | 193 | São Luiz |
| 58 | Rua Azaléia | 203 | São Luiz |
| 59 | Rua Barbacena | 135 | Centenário |
| 60 | Rua Barra Velha | 7 | São Luiz |
| 61 | Rua Barra Velha | 75 | São Luiz |
| 62 | Rua Belo Soares | 341 | Fazenda Leão |
| 63 | Rua Bento Gonçalves | 207 | Santa Fé |
| 64 | Rua Bernardo Lemke | 231 | Centro |
| 65 | Rua Bernardo Lenk | 63 | Amaral Ribeiro |
| 66 | Rua Bernardo Lenk | 75 | Amaral Ribeiro |
| 67 | Rua Bertoldo Ronnau | 144 | Oeste |
| 68 | Rua Bom Princípio | 112 | Ferrabraz |
| 69 | Rua Bom Princípio | 549 | São Jacó |
| 70 | Rua Buarque de Holanda | 208 | São Luiz |
| 71 | Rua Buricá | 40 | São Jacó |
| 72 | Rua Buricá | 166 | São Jacó |
| 73 | Rua Buricá | 174 | São Jacó |
| 74 | Rua Campo Grande | 7 | São Luiz |
| 75 | Rua Campo Grande | 27 | São Luiz |
| 76 | Rua Campo Grande | 92 | São Luiz |
| 77 | Rua Campo Verde | 25 | Santa Fé |
| 78 | Rua Campo Verde | 45 | Santa Fé |
| 79 | Rua Canaúba | 246 | Centenário |
| 80 | Rua Cândido Rondon | 112 | Centenário |
| 81 | Rua Candiota | 9 | Floresta |

| Nº | Logradouro / Rua | Número | Bairro |
|---|---|---|---|
| 82 | Rua Candiota | 10 | Floresta |
| 83 | Rua Candiota | 70 | Floresta |
| 84 | Rua Cansis | 420 | Centenário |
| 85 | Rua Canta Galo | 17 | São Luiz |
| 86 | Rua Cardeais | 58 | Centro |
| 87 | Rua Cardeais | 225 | Floresta |
| 88 | Rua Carla Perez | 20 | Amaral Ribeiro |
| 89 | Rua Carla Perez | 30 | Sete de Setembro |
| 90 | Rua Carla Perez | 50 | Sete de Setembro |
| 91 | Rua Carlos Brenner | 986 | Amaral Ribeiro |
| 92 | Rua Carvalho | 8 | São Jacó |
| 93 | Rua Cassiano Ricardo | 16 | São Luiz |
| 94 | Rua Chapada | 293 | São Luiz |
| 95 | Rua Chapada | 614 | São Luiz |
| 96 | Rua Coelho Neto | 217 | Amaral Ribeiro |
| 97 | Rua Coelho Neto | 229 | Amaral Ribeiro |
| 98 | Rua Conventos | 78 | São Luiz |
| 99 | Rua Coohapi | 201 | Oeste |
| 100 | Rua Coohapi | 201 | Oeste |
| 101 | Rua Costinha | 70 | São Luiz |
| 102 | Rua Curitiba | 66 | Santa Fé |
| 103 | Rua da Aviação | 349 | Voo Livre |
| 104 | Rua da Aviação | 349 | Voo Livre |
| 105 | Rua da Aviação | 565 | Voo Livre |
| 106 | Rua da Chapada | 293 | São Luiz |
| 107 | Rua da Ladeira | 757 | Centro |
| 108 | Rua da Servidão | 250 | Porto Palmeira |
| 109 | Rua das Acácias | 203 | Centenário |
| 110 | Rua das Américas | 85 | Voo Livre |
| 111 | Rua das Américas | 199 | Voo Livre |
| 112 | Rua das Flores | 334 | São Jacó |

| Nº | Logradouro / Rua | Número | Bairro |
|---|---|---|---|
| 113 | Rua das Nações | 53 | São Jacó |
| 114 | Rua Delci de Castro | 57 | Amaral Ribeiro |
| 115 | Rua Dep. Lauro Rodrigues | 348 | Voo Livre |
| 116 | Rua Dom Pedro | 258 | Voo Livre |
| 117 | Rua dos Pampas | 480 | Voo Livre |
| 118 | Rua Dourados | 83 | São Luiz |
| 119 | Rua Dourados | 113 | São Luiz |
| 120 | Rua Duque de Caxias | 1520 | Centro |
| 121 | Rua Eldorado | 100 | São Luiz |
| 122 | Rua Elis Regina | 197 | São Luiz |
| 123 | Rua Enéas Alfeu Vieira | 246 | São Luiz |
| 124 | Rua Enéas Alfeu Vieira | 340 | São Luiz |
| 125 | Rua Enéas Alfeu Vieira | 347 | São Luiz |
| 126 | Rua Enéas Alfeu Vieira | 366 | São Luiz |
| 127 | Rua Enéas Alfeu Vieira | 376 | São Luiz |
| 128 | Rua Enio Luiz dos Santos Mula | 113 | São Jacó |
| 129 | Rua Ênio Luiz dos Santos Mula | 214 | São Jacó |
| 130 | Rua Ernesto Antônio de Paula | 784 | Centenário |
| 131 | Rua Ernesto Antônio de Paula | 1075 | Centenário |
| 132 | Rua Ernesto Antônio de Paula | 1200 | Centenário |
| 133 | Rua Ernesto Antônio de Paula | 8911 | Centenário |
| 134 | Rua Esperança | 120 | São Paulo |
| 135 | Rua Esperança | 170 | São Paulo |
| 136 | Rua Estrela Guia | 25 | Centenário |
| 137 | Rua Farroupilha | 122 | Amaral Ribeiro |
| 138 | Rua Fernando Machado | 171 | Santa Fé |
| 139 | Rua Ferrabraz | 228 | São Jacó |
| 140 | Rua Galileu | 50 | São Luiz |
| 141 | Rua Gaspar Martins | 25 | Voo Livre |
| 142 | Rua Girassóis | 88 | Fazenda Leão |
| 143 | Rua Girassol | 46 | São Luiz |

| Nº | Logradouro / Rua | Número | Bairro |
|---|---|---|---|
| 144 | Rua Glênio Peres | 199 | Voo Livre |
| 145 | Rua Glênio Peres | 220 | Voo Livre |
| 146 | Rua Glênio Peres | 270 | Voo Livre |
| 147 | Rua Glênio Peres | 294 | Voo Livre |
| 148 | Rua Glênio Peres | 299 | Voo Livre |
| 149 | Rua Glênio Peres | 344 | Voo Livre |
| 150 | Rua Gonzaguinha | 106 | Amaral Ribeiro |
| 151 | Rua Gramado | 57 | São Luiz |
| 152 | Rua Guajuviras | 73 | Oeste |
| 153 | Rua Guajuviras | 94 | Oeste |
| 154 | Rua Guajuviras | 104 | Oeste |
| 155 | Rua Gustavo Capanema | 128 | Voo Livre |
| 156 | Rua Horizonte | 24 | Santa Fé |
| 157 | Rua Horizontina | 30 | Santa Fé |
| 158 | Rua Horizontina | 51 | Santa Fé |
| 159 | Rua Ibe | 96 | São Luiz |
| 160 | Rua Ideofonso Groders | 499 | São Jacó |
| 161 | Rua Ilhéus | 27 | Centenário |
| 162 | Rua Ilhéus | 260 | Centenário |
| 163 | Rua Imbé | 26 | São Luiz |
| 164 | Rua Imbé | 36 | São Luiz |
| 165 | Rua Imbé | 46 | São Luiz |
| 166 | Rua Ímola | 78 | São Luiz |
| 167 | Rua Independência | 15 | Centro |
| 168 | Rua Irmã Dulce | 164 | Voo Livre |
| 169 | Rua Jacuí | 220 | São Jacó |
| 170 | Rua Jader Murici Teixeira | 143 | Porto Palmeira |
| 171 | Rua Jader Muricí Teixeira | 366 | Porto Palmeira |
| 172 | Rua Jair Antônio | 126 | Oeste |
| 173 | Rua Jardim | 531 | Vila Nova |
| 174 | Rua Jardim | 793 | Vila Nova |

| Nº | Logradouro / Rua | Número | Bairro |
|---|---|---|---|
| 175 | Rua Jerônimo Coelho | 160 | São Luiz |
| 176 | Rua Jerônimo Coelho | 189 | São Luiz |
| 177 | Rua João Alves de Almeida, 164, casa | 4 | Loteamento Solar Ferrabraz |
| 178 | Rua João Armando Steyer | 202 | Oeste |
| 179 | Rua João Corrêa | 2164 | Centro |
| 180 | Rua João Goulart | 195 | São Luiz |
| 181 | Rua João Luderitz | 16 | Centenário |
| 182 | Rua João Vicente Félix | 55 | Amaral Ribeiro |
| 183 | Rua Joaquim Nabuco | 143 | Centenário |
| 184 | Rua José Bernardes | 21 | São Luiz |
| 185 | Rua José de Alencar | 135 | Centenário |
| 186 | Rua José Martí | 25 | Amaral Ribeiro |
| 187 | Rua Júlio de Castilhos | 53 | São Luiz |
| 188 | Rua Lageado | 85 | São Luiz |
| 189 | Rua Lages | 77 | Voo Livre |
| 190 | Rua Lages | 80 | Voo Livre |
| 191 | Rua Lages | 114 | Voo Livre |
| 192 | Rua Lages | 364 | Voo Livre |
| 193 | Rua Lages | 460 | Voo Livre |
| 194 | Rua Lagoa Santa | 511 B | São Luiz |
| 195 | Rua Lagoa Santa | 141 | São Luiz |
| 196 | Rua Lagoa Santa | 159 | São Luiz |
| 197 | Rua Lagoa Santa | 298 | São Luiz |
| 198 | Rua Lagoa Santa | 381 | São Luiz |
| 199 | Rua Laguna | 65 | Oeste |
| 200 | Rua Lauro Rodrigues | 154 | Voo Livre |
| 201 | Rua Lauro Rodrigues | 164 | Voo Livre |
| 202 | Rua Liberato | 65 | São Luiz |
| 203 | Rua Liberato Salzano da Cunha | 65 | São Luiz |
| 204 | Rua Liberato Salzano da Cunha | 162 | São Luiz |
| 205 | Rua Liberato Salzano da Cunha | 692 | São Luiz |

| Nº | Logradouro / Rua | Número | Bairro |
|---|---|---|---|
| 206 | Rua Liberato Salzano Vieira da Cunha | 162 | São Luiz |
| 207 | Rua Libertadores | 45 | Voo Livre |
| 208 | Rua Lindolfo Cruz | 161 | São Luiz |
| 209 | Rua Lindolfo Kunzler | 67 | São Luiz |
| 210 | Rua Londrina | 132 | Vila Irmã |
| 211 | Rua Londrina | 182 | Vila Irmã |
| 212 | Rua Lothar Hofmaister | 99 | Centenário |
| 213 | Rua Magnus Nadler | 46 | Centenário |
| 214 | Rua Major Bento Alves | 1008 | Sete de Setembro |
| 215 | Rua Major Bento Alves | 5540 | Centro |
| 216 | Rua Major Dantas | 99 | Amaral Ribeiro |
| 217 | Rua Margarida Goulart | 344 | São Luiz |
| 218 | Rua Margarida Goulart | 432 | São Luiz |
| 219 | Rua Margarida Goulart | 456 | Floresta |
| 220 | Rua Margarita Goularte | 424 | São Luiz |
| 221 | Rua Maringa | 67 | Vila Nova |
| 222 | Rua Maringá | 111 | Vila Nova |
| 223 | Rua Mário Quintana | 58 | Santa Fé |
| 224 | Rua Maurício Cardoso | 683 | Centro |
| 225 | Rua Maurício Sirotsky Sobrinho | 205 | Voo Livre |
| 226 | Rua Maurício Sirotsky Sobrinho | 230 | Voo Livre |
| 227 | Rua Maurício Sirotsky Sobrinho | 310 | Voo Livre |
| 228 | Rua Maurício Sirotsky Sobrinho | 320 | Voo Livre |
| 229 | Rua Maurício Sirotsky Sobrinho | 335 | Voo Livre |
| 230 | Rua Maurício Sirotsky Sobrinho | 380 | Voo Livre |
| 231 | Rua Moinhos de Ventos | 236 | São Luiz |
| 232 | Rua Monte Alegre | 158 | Amaral Ribeiro |
| 233 | Rua Monte Alverne | 34 | Amaral Ribeiro |
| 234 | Rua Monte Alverne | 158 | Amaral Ribeiro |
| 235 | Rua Montreal | 37 | Oeste |
| 236 | Rua Morro dos Conventos | 59 | São Luiz |

| Nº | Logradouro / Rua | Número | Bairro |
|---|---|---|---|
| 237 | Rua Morro dos Conventos | 88 | São Luiz |
| 238 | Rua Morumbi | 164 | Centenário |
| 239 | Rua Nedi Kalibaba Spolaor | 119 | São Luiz |
| 240 | Rua Nilo Peçanha | 19 | Vila Irmã |
| 241 | Rua Nova Aurora | 82 | São Luiz |
| 242 | Rua Nova Aurora | 131 | São Luiz |
| 243 | Rua Nova Friburgo | 341 | São Luiz |
| 244 | Rua Novo Lisboa | 189 | São Luiz |
| 245 | Rua Operária | 208 | Voo Livre |
| 246 | Rua Oscar Arlindo Center | 200 | Voo Livre |
| 247 | Rua Oscar Arlindo Venter | 199 | Voo Livre |
| 248 | Rua Oscar Arlindo Venter | 270 | Voo Livre |
| 249 | Rua Oscar Arlindo Venter | 381 | Voo Livre |
| 250 | Rua Osvaldo Bender | 140 | Vila Irmã |
| 251 | Rua Padre Garcez | 65 | Piquete |
| 252 | Rua Padre Reus | 924 | Centro |
| 253 | Rua Palmeiras | 123 | Amaral Ribeiro |
| 254 | Rua Palotina | 163 | São Luiz |
| 255 | Rua Passo da Cruz | 2620 | Prainha Dourada |
| 256 | Rua Passo Fundo | 46 | Voo Livre |
| 257 | Rua Passo Fundo | 56 | Voo Livre |
| 258 | Rua Passo Fundo | 65 | Voo Livre |
| 259 | Rua Passo Fundo | 155 | Voo Livre |
| 260 | Rua Passo Fundo | 205 | Voo Livre |
| 261 | Rua Paulo Gracindo | - | Centenário |
| 262 | Rua Pedro Miguel Lentz | 366 | Amaral Ribeiro |
| 263 | Rua Pedro Miguel Lenz | 455 | Amaral Ribeiro |
| 264 | Rua Pilotos | 55 | Centro |
| 265 | Rua Pitangueiras | 49 | Fazenda Leão |
| 266 | Rua Porto Palmeira | 265 | São Luiz |
| 267 | Rua Porto Palmeira | 300 | São Luiz |

| Nº | Logradouro / Rua | Número | Bairro |
|---|---|---|---|
| 268 | Rua Porto Palmeira | 349 | Voo Livre |
| 269 | Rua Porto Xavier | 75 | Voo Livre |
| 270 | Rua Presidente Kennedy | 591 | São Luiz |
| 271 | Rua Presidente Kennedy | 3295 | São Luiz |
| 272 | Rua Presidente Kennedy | 6391 | São Luiz |
| 273 | Rua Presidente Lucena | 39 | São Luiz |
| 274 | Rua Presidente Roosevelt | - | São Luiz |
| 275 | Rua Presidente Roosevelt | - | São Luiz |
| 276 | Rua Primeiro de Agosto | 281 | Voo Livre |
| 277 | Rua Professor Langendonck | 420 | Centenário |
| 278 | Rua Professor Langendonck | 715 | Centenário |
| 279 | Rua Real Madrid | 1165 | Voo Livre |
| 280 | Rua Real Madrid | 1167 | Voo Livre |
| 281 | Rua Regis Bittencourt | 236 | São Luiz |
| 282 | Rua Rilton Benemann | 48 | Amaral Ribeiro |
| 283 | Rua Rio Jacuí | 208 | São Jacó |
| 284 | Rua Rio Jacuí | 214 | São Jacó |
| 285 | Rua Rio Jacuí | 220 | São Jacó |
| 286 | Rua Rocha Pombo | 105 | São Jacó |
| 287 | Rua Rolante | 499 | Centenário |
| 288 | Rua Roosevelt | 883 | Sete de Setembro |
| 289 | Rua Rubens Danilo | 20 | Voo Livre |
| 290 | Rua Santa Catarina | 260 | São Luiz |
| 291 | Rua Santa Helena | 72 | Centenário |
| 292 | Rua São Jacó | 1015 | São Jacó |
| 293 | Rua São Jacó | 2065 | São Jacó |
| 294 | Rua São João Del Rei | 84 | Centro |
| 295 | Rua São Luiz Gonzaga | 310 | São Luiz |
| 296 | Rua Siqueira Campos | 496 | Santa Fé |
| 297 | Rua Soledade | 26 | Voo Livre |
| 298 | Rua Soledade | 28 | Voo Livre |

| Nº | Logradouro / Rua | Número | Bairro |
|---|---|---|---|
| 299 | Rua Sombrio | 202 | São Luiz |
| 300 | Rua Sombrio | 202 | São Luiz |
| 301 | Rua Tamburello | 331 | São Luiz |
| 302 | Rua Tamburello | 352 | São Luiz |
| 303 | Rua Tamburello | 439 | São Luiz |
| 304 | Rua Tamburello | 532 | São Luiz |
| 305 | Rua Tamburello | 532 | São Luiz |
| 306 | Rua Tamburello | 542 | São Luiz |
| 307 | Rua Tancredo Neves | 407 | Voo Livre |
| 308 | Rua Tancredo Neves | 526 | Voo Livre |
| 309 | Rua Tancredo Neves | 750 | Voo Livre |
| 310 | Rua Tancredo Neves | 790 | Voo Livre |
| 311 | Rua Taquara | 81 | Vila Nova |
| 312 | Rua Taquara | 199 | Vila Nova |
| 313 | Rua Tenente Pinheiro | 499 | São Luiz |
| 314 | Rua Tenente Pinheiro | 517 | São Luiz |
| 315 | Rua Teobaldo José Bernardes | 21 | São Luiz |
| 316 | Rua Teresópolis | 36 | Centenário |
| 317 | Rua Teresópolis | 173 | Centenário |
| 318 | Rua Theobaldo José Bernardes | 21 | São Luiz |
| 319 | Rua Theobaldo José Bernardes | 22 | São Luiz |
| 320 | Rua Theobaldo José Bernardes | 49 | São Luiz |
| 321 | Rua Theobaldo José Bernardes | 125 | São Luiz |
| 322 | Rua Theobaldo José Bernardes | 137 | São Luiz |
| 323 | Rua Theobaldo José Bernardes | 167 | São Luiz |
| 324 | Rua Timbaúva | 11 | Oeste |
| 325 | Rua Tom Jobim | 74 | Voo Livre |
| 326 | Rua Tom Jobim | 155 | Voo Livre |
| 327 | Rua Travessão | 122 | Pinheirinho |
| 328 | Rua Travessão | 6449 | Pinheirinho |
| 329 | Rua Uberaba | 105 | São Luiz |

| Nº | Logradouro / Rua | Número | Bairro |
|---|---|---|---|
| 330 | Rua Vicente Celestino | 520 | São Jacó |
| 331 | Rua Vinte e Sete de Maio | 454 | São Luiz |
| 332 | Rua Vinte e Um | 169 | Sete de Setembro |
| 333 | Rua Visconde do Cairu | 430 | Centenário |
| 334 | Rua Vitor Mateus Teixeira | 361 | São Luiz |
| 335 | Rua Vitor Matheus Teixeira | 15 | São Luiz |
| 336 | Rua Voo Livre | 374 | São Jacó |
| 337 | Rua Voo Livre | 374 | Centro |
| 338 | Rua Voo Livre | 870 | São Jacó |
| 339 | Rua Voo Livre | 1608 | Centro |
| 340 | Rua Walter Bruno Klein | 802 | Centenário |
| 341 | Rua Walter Zickets | 406 | Floresta |
| 342 | Rua Waschburger | 1500 | Morro Ferrabraz |
| 343 | Rua Zero Hora | 108 | Sete de Setembro |
| 344 | Rua Zumbi dos Palmares | 231 | Oeste |

## 2. Endereços com Denominação Específica (Av., Estrada, RS, Travessa)

| Nº | Logradouro / Via | Número | Bairro |
|---|---|---|---|
| 345 | Av. 20 de Setembro | 7380 | Amaral Ribeiro |
| 346 | Av. 20 de Setembro | 9373 | Voo Livre |
| 347 | Estrada Servidão Porto Palmeiras | 250 | Porto Palmeira |
| 348 | RS 239 | 620 | Sete de Setembro |
| 349 | Travessa Itu | 121 | São Luiz |
| 350 | Travessa Três | 17 | São Luiz |
| 351 | Travessa Vila Lobos | 26 | Oeste |

## 3. Resumo dos Bairros Atingidos em Sapiranga - RS

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
MUNICÍPIO DE SAPIRANGA
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE
COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

| Bairro Atingido | Quantidade de Endereços / Ocorrências |
|---|---|
| Amaral Ribeiro | 21 |
| Centenário | 29 |
| Centro | 16 |
| Fazenda Leão | 3 |
| Ferrabraz | 1 |
| Floresta | 10 |
| Loteamento Solar Ferrabraz | 1 |
| Morro Ferrabraz | 1 |
| Oeste | 17 |
| Pinheirinho | 2 |
| Piquete | 1 |
| Porto Palmeira | 5 |
| Prainha Dourada | 1 |
| Santa Fé | 14 |
| São Jacó | 21 |
| São Luiz | 126 |
| São Paulo | 2 |
| Sete de Setembro | 8 |
| Vila Irmã | 5 |
| Vila Nova | 7 |
| Voo Livre | 60 |