



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE

RELATÓRIO N.º 019/2026

Evento Climático – Chuvas Intensas, Rajadas de Vento e Descargas Elétricas no Município de Sapiranga/RS

Período: A partir de 06 de agosto de 2026

Identificador: RE019/2026

Status Atual: Atualização nº 02 – 07/08/2026 às 16:39

1. OBJETIVO

O presente relatório tem por finalidade registrar, de forma técnica e cronológica, as ações desenvolvidas pelos órgãos municipais em resposta ao evento meteorológico severo ocorrido no Município de Sapiranga/RS, caracterizado pela atuação de um sistema de baixa pressão associado a um ciclone extratropical com rápida intensificação, popularmente denominado "ciclone bomba".

O documento reúne informações preliminares sobre a evolução do fenômeno, os impactos ocasionados, as áreas atingidas, os danos identificados, os recursos empregados e as medidas adotadas pelos órgãos públicos envolvidos no atendimento às ocorrências, subsidiando futuras atualizações e eventual encaminhamento aos órgãos estaduais e federais de Proteção e Defesa Civil.

Por tratar-se de relatório preliminar, algumas informações permanecem em fase de consolidação, podendo sofrer alterações conforme a continuidade das vistorias técnicas e dos levantamentos realizados pelas equipes de campo.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO

No dia **06 de agosto de 2026**, o Município de Sapiranga/RS foi atingido por um **evento meteorológico severo**, associado à atuação de um sistema de baixa pressão e ao avanço de uma frente fria sobre o Estado do Rio Grande do Sul, favorecendo a formação e intensificação de áreas de instabilidade e tempestades na região.

Ainda durante o período da tarde, os órgãos oficiais de monitoramento meteorológico, entre eles o **Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN)**, o **Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)** e a **Defesa Civil Estadual**, emitiram avisos indicando elevado potencial para ocorrência de tempestades severas, com possibilidade de chuva intensa em curto intervalo de tempo, descargas elétricas atmosféricas, rajadas expressivas de vento e eventual ocorrência de granizo. Diante dos alertas, os órgãos municipais competentes mantiveram o acompanhamento das condições meteorológicas e permaneceram em estado de atenção para eventual necessidade de mobilização das equipes operacionais.

Por volta das **14h00 do dia 06 de agosto**, iniciaram-se pancadas isoladas de chuva no Município de Sapiranga. A partir de aproximadamente **20h00**, contudo, houve rápida intensificação das condições meteorológicas, com registro de **fortes rajadas de vento, com velocidades estimadas entre 70 e 90 km/h**, precipitação e elevada atividade elétrica, ocasionando impactos significativos sobre a infraestrutura urbana e rural, a mobilidade, imóveis residenciais e comerciais, edificações públicas e serviços essenciais.

Os efeitos do evento foram observados em diversas regiões do município, resultando em **destelhamentos de residências, queda de árvores e galhos, queda e danos em postes, rompimento e queda de cabos de energia elétrica e telecomunicações, danos em muros e edificações, deslocamento ou queda de estruturas publicitárias e equipamentos urbanos, obstrução e interdição de vias públicas, danos em unidades de saúde e prédios públicos, interrupções no fornecimento de energia elétrica e água, além de outros riscos decorrentes da instabilidade das estruturas e da rede de infraestrutura.**

Entre os danos preliminarmente levantados encontram-se **48 residências destelhadas, 24 árvores caídas, 4 postes derrubados e 5 ocorrências envolvendo rompimento de cabos**, além de danos em escolas municipais, unidades de saúde, prédios públicos, imóvel empresarial, muros particulares, um veículo e uma parada de ônibus. Esses quantitativos são considerados preliminares e estão sujeitos à atualização em razão da continuidade das vistorias e dos levantamentos realizados pelas equipes.

Em razão da diversidade e da distribuição territorial das ocorrências, foi necessária a mobilização integrada de diferentes órgãos e setores municipais. A **Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil** coordenou as ações de monitoramento, avaliação de riscos, vistorias, atendimento às famílias atingidas e articulação entre os órgãos envolvidos. A **Guarda Municipal de Trânsito** atuou principalmente no isolamento e sinalização de vias, controle de riscos relacionados a fios energizados, postes, árvores e estruturas sobre a pista, além do apoio às equipes operacionais e às ações de assistência.

A **Secretaria Municipal de Obras** mobilizou equipes, veículos e máquinas para a remoção de árvores, estruturas e obstáculos, desobstrução de vias e atendimento às situações que apresentavam risco à população e à circulação. O **Corpo de Bombeiros Militar** atuou no atendimento às ocorrências emergenciais, incluindo cortes e remoção de árvores, apoio às residências atingidas e distribuição de lonas para proteção emergencial dos imóveis. A **Secretaria Municipal de Saúde** também participou das ações de resposta, especialmente diante dos impactos sobre unidades de saúde e da necessidade de manutenção dos serviços essenciais.

Durante a madrugada e ao longo do dia **07 de agosto de 2026**, as equipes permaneceram mobilizadas, dando continuidade aos atendimentos, vistorias, isolamentos, remoção de árvores e estruturas, distribuição de lonas, apoio às famílias atingidas e restabelecimento das condições de segurança e funcionamento dos serviços públicos. Também foram realizadas ações de **abastecimento emergencial de água potável**, inclusive para famílias afetadas na localidade da Fazenda Leão e para o Hospital Municipal, diante das interrupções ocasionadas pelo evento.

Até o momento da atualização deste relatório, registrada em **07 de agosto de 2026**, às **15h35**, ainda permaneciam ocorrências em atendimento, incluindo situações envolvendo fiação em baixa altura e necessidade de isolamento de vias, demonstrando que os impactos do evento meteorológico ultrapassaram o período de maior intensidade do fenômeno e demandaram a manutenção das equipes em operação durante o dia subsequente.

Diante desse cenário, a resposta municipal foi orientada pela **preservação da vida, proteção da população, mitigação dos riscos, atendimento emergencial às famílias afetadas, garantia da segurança viária, manutenção dos serviços essenciais e restabelecimento gradual da normalidade**, mediante atuação integrada entre a Defesa Civil, Guarda Municipal de Trânsito, Secretaria Municipal de Obras, Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação e demais órgãos e setores envolvidos.

O presente relatório consolida, até o momento de sua elaboração, os registros disponíveis sobre o evento, seus impactos e as ações de resposta desenvolvidas, permanecendo sujeito a

complementações decorrentes da continuidade dos levantamentos, vistorias e atendimentos realizados pelos órgãos municipais e instituições de apoio.

3. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

Até o momento da elaboração deste relatório, foram registrados os seguintes dados preliminares:

- Precipitação acumulada aproximada: 34 mm em 24 horas;
- Velocidade máxima dos ventos: 90km/h;
- Rajadas de vento: registradas entre aproximadamente 20h00 e o período da madrugada, com velocidades estimadas entre 70 e 90 km/h;
- Ocorrência de descargas elétricas atmosféricas;
- Ausência de registro de granizo.

As informações meteorológicas foram obtidas junto aos sistemas de monitoramento do INMET, CEMADEN e Defesa Civil Estadual.

4. AVISOS METEOROLÓGICOS

Antes da ocorrência do evento, os órgãos de monitoramento emitiram avisos indicando elevado potencial para tempestades severas sobre a região do Vale Germânico.

Os comunicados destacavam condições favoráveis à formação de tempestades acompanhadas por rajadas intensas de vento, chuva forte em curto intervalo de tempo, descargas elétricas e possibilidade de granizo, decorrentes do avanço de uma frente fria sobre o Rio Grande do Sul.

Essas informações permitiram o monitoramento contínuo das condições atmosféricas pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e pelos demais órgãos envolvidos na resposta ao evento.

5. ÁREAS ATINGIDAS

Os danos distribuíram-se por diversas regiões do Município de Sapiranga, atingindo áreas urbanas e rurais.

Entre os principais locais afetados destacam-se:

- Centro;
- Bairro São Luiz;
- Bairro Porto Palmeira;
- Bairro Ferrabraz;
- Bairro Voo Livre;
- Bairro Sete de Setembro;
- Bairro Oeste;
- Bairro São Jacó;
- Bairro Centenário;
- Avenida Presidente Kennedy;
- Avenida 20 de Setembro;
- Rua Kraemer-Eck;
- Estrada Sapiranga–Dois Irmãos;
- Demais bairros e localidades rurais.

6. DANOS REGISTRADOS

Até o presente momento, a partir dos levantamentos realizados pelas equipes municipais e instituições de apoio, foram identificados, preliminarmente, os seguintes danos decorrentes do evento meteorológico:

- **48 residências destelhadas;**

- **24 árvores caídas**, incluindo ocorrências com obstrução de vias públicas e sobre imóveis;
- **4 postes derrubados ou danificados**, ocasionando riscos à população e à circulação;
- **5 ocorrências envolvendo rompimento ou queda de cabos de energia elétrica e telecomunicações**;
- **Queda de muros em imóveis particulares**;
- **Danos em escolas municipais**, incluindo impactos sobre a infraestrutura e interrupção de serviços;
- **Danos em unidades de saúde**, incluindo ocorrências relacionadas ao fornecimento de energia elétrica e água;
- **Danos em prédios públicos**;
- **Danos em uma empresa**;
- **Um veículo atingido** durante o evento;
- **Uma parada de ônibus arrancada pela força dos ventos e projetada sobre a pista de rolamento**;
- **Danos em estruturas e equipamentos urbanos**, incluindo estruturas de publicidade, tapumes e demais elementos atingidos pela força dos ventos;
- **Fios e cabos de energia elétrica e telecomunicações sobre vias públicas**, exigindo isolamento e intervenção das equipes operacionais;
- **Danos e destelhamentos em imóveis residenciais**, com necessidade de atendimento emergencial e distribuição de lonas às famílias atingidas.

Além dos danos materiais, foram identificadas situações de **interrupção ou comprometimento de serviços essenciais**, especialmente no fornecimento de energia elétrica e água, afetando residências, unidades de saúde e outros equipamentos públicos, sendo necessárias ações emergenciais de abastecimento de água e apoio operacional.

Não foram registrados óbitos relacionados ao evento meteorológico até o presente momento.

As informações referentes ao número de **pessoas desalojadas, desabrigadas, imóveis interditados, danos estruturais e demais impactos humanos e materiais** permanecem em processo de levantamento e consolidação pelas equipes responsáveis, podendo os quantitativos apresentados neste relatório sofrer alterações à medida que novas vistorias e registros forem realizados.

7. ATUAÇÃO DA DEFESA CIVIL

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil permaneceu em monitoramento contínuo desde a emissão dos avisos meteorológicos, realizando o acompanhamento das condições climáticas e coordenando as ações de resposta.

Durante toda a ocorrência foram executadas atividades de:

- monitoramento do evento;
- atendimento às solicitações da população;
- vistorias técnicas;
- distribuição de lonas para proteção emergencial de residências;
- coordenação das equipes operacionais;
- comunicação permanente entre os órgãos envolvidos;
- avaliação preliminar dos danos.

8. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

A Guarda Municipal de Trânsito iniciou operação extraordinária durante a noite, realizando o emprego de viaturas e equipamentos de sinalização para garantir a segurança da população.

Entre as principais atividades desenvolvidas destacam-se:

- isolamento de vias públicas;

- sinalização de postes caídos;
- bloqueio de trechos com fios energizados;
- remoção de obstáculos da pista;
- corte de cabos de telecomunicação que ofereciam risco;
- apoio ao Corpo de Bombeiros;
- apoio à Defesa Civil;
- patrulhamento preventivo das áreas críticas.

A atuação da Guarda foi essencial para manter a segurança viária durante toda a operação.

9. ATUAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

A Secretaria Municipal de Obras mobilizou equipes e maquinário para atendimento das ocorrências, atuando principalmente na remoção de árvores, desobstrução de vias, retirada de estruturas comprometidas e apoio às demais instituições.

As equipes permaneceram em atividade durante toda a madrugada e prosseguiram com os trabalhos no dia seguinte para restabelecimento da normalidade.

10. ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

O Corpo de Bombeiros Militar concentrou esforços no atendimento às ocorrências de maior risco, priorizando residências destelhadas, árvores sobre vias públicas, entrega de lonas e eliminação de situações que colocavam em risco a população.

As ações foram desenvolvidas em estreita coordenação com a Defesa Civil Municipal e com a Guarda Municipal de Trânsito.

11. APOIO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA

A concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica foi acionada para atendimento das ocorrências envolvendo postes danificados, cabos energizados e interrupções no fornecimento de energia.

As equipes atuaram paralelamente aos órgãos municipais visando restabelecer a segurança das áreas afetadas.

12. RECURSOS EMPREGADOS

Foram mobilizados aproximadamente:

- 40 servidores;
- 8 viaturas;
- 4 caminhões;
- 2 retroescavadeiras;
- 1 drone empregado em apoio às avaliações.

Os recursos foram empregados de forma integrada entre os órgãos participantes da operação.

13. CRONOLOGIA DAS PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS

A resposta operacional teve início durante o período de intensificação do evento meteorológico, aproximadamente às **20h00 do dia 06 de agosto de 2026**, e prosseguiu durante toda a madrugada e ao longo do dia **07 de agosto de 2026**, com atuação contínua e integrada dos órgãos municipais e instituições de apoio.

Entre as principais ocorrências e ações registradas, destacam-se:

- identificação e remoção de **árvores e galhos caídos** sobre vias públicas e imóveis, incluindo ocorrências na Rua Kraemer-Eck, Rua Vitor Meireles, Rua Tuiuti, Rua da Chapada, Rua Carlos Lamarca e outros pontos do município;
- deslocamento imediato das equipes da **Secretaria Municipal de Obras** para remoção de árvores, obstáculos e estruturas que ofereciam risco à população;

- atuação do **Corpo de Bombeiros Militar** em ocorrências de corte e remoção de árvores, inclusive sobre residências;
- atendimento de **residências destelhadas**, com realização de vistorias e fornecimento emergencial de lonas;
- distribuição de lonas pelo Corpo de Bombeiros e apoio das equipes municipais em diversos bairros e localidades;
- identificação de **postes caídos, danificados ou apresentando risco**, com isolamento das áreas afetadas;
- identificação de **fios energizados, cabos rompidos, fios em baixa altura e cabos de telecomunicações sobre as vias**, com retirada, quando possível, e isolamento preventivo dos locais;
- bloqueio e sinalização de vias públicas com risco de choque elétrico ou queda de estruturas;
- atendimento de ocorrências envolvendo a **Avenida Presidente Kennedy**, incluindo poste caído, cabos sobre a pista e parada de ônibus arrancada pela força dos ventos;
- atendimento de ocorrências na **Rua Cassiano Ricardo, Rua Eron Domingues, Rua das Flores, Rua Quinze, Rua Nereu Ramos, Rua Pedro Lenz, Rua Coelho Neto, Rua da Conquista, Rua Vitor Mateus Teixeira** e demais pontos registrados na cronologia operacional;
- remoção de **estrutura publicitária/outdoor** deslocada pela força dos ventos, com atuação integrada da Defesa Civil, Guarda Municipal de Trânsito e Secretaria Municipal de Obras;
- isolamento preventivo de áreas onde foram identificados **totens, tapumes e outras estruturas com risco de queda**;
- realização de vistorias pela **Defesa Civil** em imóveis residenciais, estabelecimentos e equipamentos públicos atingidos pelo evento;
- atendimento e avaliação de danos em **escolas, unidades de saúde e demais prédios públicos**;
- realização de ações emergenciais de **abastecimento de água potável**, incluindo atendimento às famílias da localidade da Fazenda Leão e ao Hospital Municipal;
- mobilização da **Secretaria Municipal de Saúde** diante da interrupção do fornecimento de água e energia elétrica em unidades de saúde;
- atuação da **Guarda Municipal de Trânsito** na sinalização, isolamento e liberação de vias, bem como no apoio às demais equipes operacionais;
- manutenção da atuação conjunta entre **Defesa Civil, Guarda Municipal de Trânsito, Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação e demais órgãos envolvidos**, visando à redução dos riscos, proteção da população e restabelecimento das condições de normalidade.

A resposta operacional permaneceu ativa durante o dia **07 de agosto de 2026**, com novos atendimentos, vistorias, isolamentos e remoção de riscos sendo registrados até o momento de atualização deste relatório, inclusive ocorrência registrada às **15h35**, envolvendo fios em baixa altura na Rua Vitor Mateus Teixeira, para a qual foi solicitado apoio da Guarda Municipal de Trânsito.

A cronologia detalhada das comunicações, deslocamentos, atendimentos e ações operacionais integra os registros e anexos deste relatório, servindo como instrumento de comprovação da atuação dos órgãos envolvidos durante o evento meteorológico.

14. AVALIAÇÃO PRELIMINAR DOS IMPACTOS

O evento meteorológico severo provocou **impactos significativos sobre o Município de Saporanga**, especialmente em decorrência das intensas rajadas de vento registradas durante a noite de **06 de agosto de 2026**, com efeitos que se prolongaram durante o dia **07 de agosto de 2026**.

Os principais impactos identificados concentram-se em **destelhamentos de residências, queda de árvores e galhos, queda e danos em postes, rompimento e queda de cabos de energia elétrica e telecomunicações, obstrução e interdição de vias públicas, danos em muros e edificações, deslocamento de estruturas publicitárias e equipamentos urbanos, além de danos em escolas, unidades de saúde e outros prédios públicos**.

Também foram observados impactos sobre a prestação de **serviços essenciais**, especialmente em razão de interrupções no fornecimento de energia elétrica e água. A situação exigiu ações emergenciais para garantir a continuidade dos serviços de saúde, incluindo o abastecimento de água potável em unidades afetadas e no Hospital Municipal, bem como o atendimento às famílias atingidas pela interrupção do abastecimento.

A elevada quantidade e a distribuição territorial das ocorrências exigiram a mobilização simultânea de equipes da **Defesa Civil, Guarda Municipal de Trânsito, Secretaria Municipal de Obras, Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação e demais setores envolvidos**, com atuação contínua durante a madrugada e ao longo do dia seguinte ao evento.

Apesar da intensidade do fenômeno e da quantidade de ocorrências registradas em curto intervalo de tempo, a atuação integrada dos órgãos envolvidos possibilitou a adoção de medidas rápidas para **isolamento de áreas de risco, sinalização e bloqueio de vias, remoção de árvores e obstáculos, atendimento às residências atingidas, distribuição de lonas, realização de vistorias e restabelecimento das condições mínimas de segurança e funcionamento dos serviços essenciais**.

Até o momento da elaboração deste relatório, **não foram registrados óbitos relacionados ao evento meteorológico**. Entretanto, os levantamentos de danos e impactos permanecem em andamento, podendo os quantitativos apresentados ser atualizados à medida que novas vistorias e informações sejam consolidadas.

Dessa forma, avalia-se preliminarmente que o evento apresentou **impacto relevante sobre a infraestrutura urbana, a mobilidade, as edificações residenciais e públicas e a continuidade de serviços essenciais**, demandando resposta operacional integrada e prolongada dos órgãos municipais e instituições de apoio.

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relatório reúne as informações, registros operacionais e levantamentos realizados até o momento de sua elaboração acerca do evento meteorológico severo que atingiu o Município de Saporanga a partir de **06 de agosto de 2026**, com impactos que se estenderam ao longo do dia **07 de agosto de 2026**.

Os levantamentos realizados até o momento demonstram que o evento ocasionou **danos relevantes em imóveis residenciais, infraestrutura urbana, rede elétrica e de telecomunicações, vias públicas, equipamentos urbanos, escolas, unidades de saúde e demais prédios públicos**, além de comprometer temporariamente o fornecimento de energia elétrica e água em diferentes pontos do município.

A atuação dos órgãos integrantes do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil ocorreu de forma **integrada e contínua**, desde o período de maior intensidade do evento, durante a noite do

dia 06 de agosto, estendendo-se pela madrugada e pelo dia seguinte. A Defesa Civil, a Guarda Municipal de Trânsito, a Secretaria Municipal de Obras, o Corpo de Bombeiros Militar, a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Educação e demais setores envolvidos atuaram na identificação e mitigação de riscos, isolamento e sinalização de áreas, remoção de árvores e obstáculos, atendimento às famílias atingidas, distribuição de lonas, realização de vistorias e manutenção dos serviços essenciais.

Destaca-se, ainda, a importância da atuação conjunta com o **Corpo de Bombeiros Militar e demais instituições e empresas responsáveis pelos serviços públicos**, possibilitando uma resposta coordenada diante da concentração de ocorrências em curto espaço de tempo e da necessidade de atendimento simultâneo em diferentes regiões do município.

Até o momento, **não foram registrados óbitos relacionados ao evento meteorológico**. Os danos e impactos humanos e materiais identificados permanecem em processo de consolidação, especialmente quanto ao número definitivo de pessoas afetadas, imóveis atingidos, interdições e demais consequências decorrentes do fenômeno.

Embora os levantamentos realizados até o momento permitam uma avaliação significativa dos impactos do evento, o presente documento poderá receber **atualizações e complementações** caso novas informações, vistorias ou registros sejam incorporados posteriormente.

Os **registros fotográficos, boletins e informações meteorológicas, comunicações operacionais, registros de ocorrências, relatórios das equipes envolvidas e demais documentos relacionados ao evento** integrarão os anexos deste relatório, servindo como documentação comprobatória das ocorrências registradas e das ações desenvolvidas pelos órgãos municipais e instituições de apoio.

Diante dos elementos levantados, conclui-se que o evento meteorológico apresentou **impacto relevante sobre o Município de Sapiranga**, exigindo mobilização extraordinária de recursos humanos e materiais e atuação coordenada dos órgãos públicos, cuja resposta contribuiu para a redução dos riscos, proteção da população afetada e **restabelecimento gradual das condições de segurança e normalidade no município**.

Sapiranga, 07 de agosto de 2026.

Lioberto Ubirajara Caetano de Souza – Cel. BM
Secretário Municipal de Segurança Pública e Mobilidade
Sapiranga/RS

ANEXO DE ATIVIDADES

06/08/2026

23h04 – Defesa Civil: Durante deslocamento operacional, foi identificada uma árvore caída sobre a via na Rua Kraemer-Eck, no início da subida em direção ao Município de Dois Irmãos, representando risco à segurança viária. A ocorrência foi imediatamente comunicada às equipes responsáveis para adoção das providências de remoção e sinalização do local.

23h30 – Guarda Municipal de Trânsito: Início das atividades extraordinárias, com o preparo das viaturas nº 1023 e nº 2561, equipadas com cones, cavaletes, fitas de isolamento (zebradas) e ferramentas para atendimento das ocorrências decorrentes do evento climático.

23h38 – Corpo de Bombeiros Militar: Durante atendimento a ocorrências de destelhamento no bairro São Luiz, a guarnição recebeu diversos chamados relativos à árvore caída na Rua Kraemer-Eck. Considerando o risco de acidentes, foi determinado o deslocamento de equipe ao local, solicitando-se a confirmação de eventual atendimento prévio por outra instituição.

23h40 – Secretaria Municipal de Obras: Equipe deslocou-se para a Rua Kraemer-Eck visando à remoção da árvore caída e ao restabelecimento das condições de segurança da via.

23h40 – Guarda Municipal de Trânsito: Em apoio à Secretaria Municipal de Obras, equipes foram designadas para realizar a sinalização da via e garantir a segurança dos usuários durante a remoção da árvore.


23h44 – Defesa Civil: Recebida informação sobre residência destelhada pertencente a integrante da Brigada Militar, sendo a ocorrência registrada para atendimento.

23h46 – Defesa Civil: Registrada ocorrência de poste caído na Avenida Presidente Kennedy, demandando acionamento das equipes competentes para isolamento e eliminação dos riscos.



23h45 – Guarda Municipal de Trânsito: As guarnições deslocaram-se até a Rua Cassiano Ricardo, nº 192, bairro São Luiz, onde constatarem a queda de um poste de energia elétrica, procedendo ao imediato isolamento da via para preservação da segurança dos usuários.

23h50 (aprox.) – Guarda Municipal de Trânsito: As equipes deslocaram-se até a Avenida Presidente Kennedy, nas proximidades do Mercado Rissul, para sinalização da via em razão da queda de uma parada de ônibus sobre a pista de rolamento.




23h55 (aprox.) – Guarda Municipal de Trânsito: Em continuidade ao patrulhamento pela Avenida Presidente Kennedy, próximo ao Rio dos Sinos, foi constatada a presença de cabos de internet sobre a pista. Os cabos foram removidos e a via bloqueada nas proximidades de um poste caído, prevenindo acidentes.



07/08/2026


00h02 (aprox.) – Guarda Municipal de Trânsito: Durante deslocamento ao Loteamento Pinheirinhos, foi identificado poste de energia quebrado e escorado sobre uma residência, sendo o local devidamente sinalizado com cones e fita de isolamento.



00h03 – Corpo de Bombeiros Militar: Prosseguimento da operação de apoio às famílias atingidas mediante distribuição de lonas em diversos bairros do município, contemplando residências localizadas nas regiões do Centenário, Ferrabraz, Oeste, Santa Fé, São Jacó, Sete de Setembro, Voo Livre e demais localidades constantes no planejamento operacional.

00h08 – Corpo de Bombeiros Militar: Informado que as lonas destinadas à Estrada da Servidão foram entregues em local seguro, tendo em vista o risco de atolamento do caminhão de apoio. Na sequência, a guarnição retornou ao quartel para reabastecimento de materiais e prosseguimento dos atendimentos nos bairros São Jacó, Voo Livre e Sete de Setembro.

00h12 – Guarda Municipal de Trânsito: Em apoio ao Corpo de Bombeiros Militar, foi realizado o bloqueio da Rua Presidente Franklin Delano Roosevelt, nº 836, bem como das vias adjacentes, em razão da presença de fios energizados sobre a pista.




00h25 (aprox.) – Guarda Municipal de Trânsito: Realizada a entrega de aproximadamente seis metros de lona na Rua da Servidão, bairro Porto Palmeira, para atendimento emergencial de residência atingida pelo temporal.

00h35 (aprox.) – Guarda Municipal de Trânsito: Retorno das equipes à base operacional para reabastecimento das viaturas com materiais de sinalização, incluindo cones e cavaletes.

00h45 (aprox.) – Guarda Municipal de Trânsito: Em atendimento à solicitação do Corpo de Bombeiros Militar, foi realizado o isolamento de poste caído na Rua Eron Domingues, nº 242.


00h56 – Guarda Municipal de Trânsito: Durante patrulhamento no bairro São Luiz, novos cabos de telecomunicações caídos sobre a via foram identificados e removidos, restabelecendo condições mínimas de segurança ao tráfego.




01h00 (aprox.) – Guarda Municipal de Trânsito: Na esquina das ruas Gustavo Capanema e Tom Jobim, uma das vias foi bloqueada para isolamento de cabos energizados que ofereciam risco à população.

01h02 – Defesa Civil: Registrada ocorrência de residência destelhada localizada na Rua Burica, nº 151, sendo providenciado o atendimento da família atingida.

01h15 (aprox.) – Guarda Municipal de Trânsito: As equipes deslocaram-se até a Rua Kraemer-Eck, seguindo até a divisa com o Município de Dois Irmãos, onde efetuaram a recolocação da sinalização viária removida pela ação dos ventos, em trecho que já apresentava fissuras no pavimento.



01h17 (aprox.) – Guarda Municipal de Trânsito: Na Avenida 20 de Setembro, em frente à Secretaria de Assistência Social, foi removido para o bordo da pista um reboque contendo estrutura publicitária (outdoor), deslocado pela força dos ventos e que obstruía parcialmente a circulação.




01h36 – Guarda Municipal de Trânsito: As guarnições deslocaram-se até a Rua Quinze, nº 170, onde foi constatada a presença de um fio sobre a via pública, com suspeita de estar energizado. O local foi devidamente sinalizado e isolado, visando preservar a segurança dos usuários da via até a atuação da concessionária responsável.



02h00 – Guarda Municipal de Trânsito: Identificada luminária pública pendente na Rua Sinimbu, nº 192, representando risco aos usuários da via. A ocorrência foi registrada para adoção das medidas cabíveis.



03h13 – Guarda Municipal de Trânsito: Realizado o isolamento da área na Rua das Flores, nº 137, em razão da presença de fios energizados sobre a via pública, visando garantir a segurança da população até a atuação da concessionária de energia elétrica.



07h11 – Secretaria Municipal de Obras: Equipe deslocou-se para a Avenida Presidente Kennedy visando à remoção da parada de ônibus que permanecia sobre a via após o evento climático.

07h17 – Secretaria Municipal de Educação: Comunicada a interrupção do fornecimento de energia elétrica na Escola Municipal Décio, em razão da presença de cabos caídos nas proximidades da unidade escolar. A Guarda Municipal de Trânsito foi acionada para realizar verificação e adoção das medidas de segurança necessárias.

08h36 – Guarda Municipal de Trânsito: As equipes realizaram o bloqueio preventivo da Avenida Mauá, na esquina com a Rua Assis Brasil, em razão do risco de queda de um totem publicitário. A equipe do estabelecimento Atacadão providenciou a retirada da estrutura, permanecendo a via parcialmente interditada durante a execução dos trabalhos, visando garantir a segurança dos usuários.



09h17 – Corpo de Bombeiros Militar: Recebida Informação Preliminar de Ocorrência (IPO) referente à **Ocorrência nº 929144**, registrada às **08h48**, para atendimento de averiguação e corte de árvore na **Rua Tuiuti, nº 87, Centro**, onde foi constatada a queda de uma árvore sobre uma residência. A ocorrência foi atendida pela guarnição da viatura **ABT 9343**, sob o comando do **2º Sargento Lenz**, visando à eliminação do risco e à liberação da área.

08h56 – Guarda Municipal de Trânsito: Durante patrulhamento, foi constatada a presença de galhos de árvore sobre a pista de rolamento na Rua Cansi. As equipes realizaram a remoção dos obstáculos, restabelecendo as condições de segurança e a livre circulação de veículos.



09h03 – Defesa Civil: Registrada ocorrência na Rua Adolfo Kautzmann, nº 606, bairro Oeste, para averiguação e atendimento dos danos ocasionados pelo evento meteorológico, sendo realizadas as providências cabíveis conforme avaliação técnica.



09h24 – Guarda Municipal de Trânsito: Na localidade de São Jacó, em frente ao Centro Ambiental, foi verificada a presença de fios sobre a via pública. As equipes efetuaram a retirada dos cabos, eliminando o risco aos usuários da via e restabelecendo a segurança do local.



09h58 – Defesa Civil: Realizada vistoria na lateral da ERS-239, nas proximidades da Rua Novo Hamburgo, bairro Oeste, onde foi constatada a queda de um tapume sobre o passeio público, sem obstrução da pista de rolamento. A ocorrência foi avaliada e adotadas as medidas preventivas necessárias.



09h58 – Defesa Civil: Efetuada vistoria em residência localizada na Rua São Luiz Gonzaga, nº 252, para avaliação dos danos decorrentes de destelhamento ocasionado pelo evento meteorológico.

10h01 – Guarda Municipal de Trânsito: Em apoio à Defesa Civil, foi realizada a sinalização da área localizada na lateral da ERS-239, nas proximidades da Rua Novo Hamburgo, bairro Oeste, em razão da presença de um tapume sobre o passeio público, visando garantir a segurança de pedestres e condutores durante a remoção do risco.



09h58 – Defesa Civil: Efetuada vistoria em residência localizada na Rua São Luiz Gonzaga, nº 252, para avaliação dos danos decorrentes de destelhamento ocasionado pelo evento meteorológico.





10h16 – Defesa Civil: Realizada vistoria na Avenida Presidente Kennedy, nas proximidades do Rio dos Sinos, em atendimento à ocorrência registrada anteriormente pela Guarda Municipal de Trânsito referente à presença de cabos sobre a pista e poste caído. Durante a inspeção, constatou-se que a via permanecia devidamente isolada, mantendo-se inalteradas as condições verificadas no atendimento inicial, aguardando a atuação da concessionária responsável para eliminação definitiva do risco.



10h43 – Secretaria Municipal de Obras: Equipe realizou o corte e a remoção de árvore caída na Rua Vitor Meireles, restabelecendo as condições de segurança e a desobstrução da via.



10h45 – Guarda Municipal de Trânsito: As guarnições atenderam ocorrência na Rua Quinze, esquina com a Rua Presidente Franklin Delano Roosevelt, no bairro Cohab, onde foi constatado um poste de energia elétrica emitindo faíscas. A área foi devidamente isolada até a atuação da concessionária responsável.



10h53 – Guarda Municipal de Trânsito: Na Rua Monte Castelo, nº 2.274, foi verificada a existência de um cabo solto em contato com outro cabo, oferecendo risco à população. A via foi sinalizada e isolada preventivamente.



10h59 – Defesa Civil: Realizada vistoria técnica na Avenida 20 de Setembro, nas proximidades da Feira do Agricultor, onde foram constatados danos provocados pelo temporal, com arrancamento de telhas. A ocorrência foi registrada para adoção das providências cabíveis.



11h01 – Guarda Municipal de Trânsito: Atendida ocorrência no cruzamento das ruas Coelho Neto e Pedro M. Lenz, onde foram constatados fios energizados sobre a via pública. O local foi imediatamente sinalizado e isolado para garantir a segurança dos usuários.



11h02 – Guarda Municipal de Trânsito: No cruzamento da Rua Pedro Lenz com a Rua Nereu Ramos, foi constatada a presença de fios energizados sobre a via pública. As equipes procederam ao isolamento da área até a eliminação do risco.



11h22 – Guarda Municipal de Trânsito: No cruzamento da Rua Almirante Barroso com a Rua Genoíno Sampaio, foram identificados cabos telefônicos em baixa altura sobre a via pública. As empresas responsáveis foram comunicadas para realização dos ajustes necessários.



11h26 – Secretaria Municipal de Saúde: A Secretaria Municipal de Saúde informou a interrupção do abastecimento de água nas unidades **ESF São Paulo**, localizada na Rua Frederico, nº 137, e **ESF João Goulart**, situada na Avenida 20 de Setembro, nº 8.309. Também foi registrada a falta de energia elétrica na unidade da Rua Getúlio Vargas, nº 505, e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), persistente desde o dia anterior. Diante da situação, foi solicitada à Secretaria Municipal de Obras a disponibilização de caminhão-pipa para garantir o abastecimento emergencial das unidades de saúde.

11h42 – Corpo de Bombeiros Militar: Registrada a Ocorrência nº **929272**, referente à entrega de lona em residência localizada na Rua Timbaúva, nº 12, bairro Oeste, para atendimento emergencial dos danos provocados pelo evento meteorológico.

11h56 – Guarda Municipal de Trânsito/Defesa Civil: Atendida ocorrência na Rua São João, nos fundos da empresa COFRAG, onde foi constatada a presença de fio de baixa tensão em baixa altura sobre a via. O local foi devidamente sinalizado e isolado.



11h57 – Guarda Municipal de Trânsito: Na Rua da Compreensão, nº 1.324, foram identificados cabos telefônicos em baixa altura sobre a via pública. As equipes realizaram a retirada dos fios, eliminando o risco aos usuários da via.



11h59 – Corpo de Bombeiros Militar: Registrada a Ocorrência nº 929283, referente à entrega de lona em residência localizada na Rua Esperança, nº 175, bairro São Jacó, em apoio às famílias atingidas pelo temporal.

12h00 – Guarda Municipal de Trânsito: Atendida ocorrência na Rua 24 de Novembro, nº 1.390, onde foram constatados fios rompidos sobre a via pública. A área foi imediatamente sinalizada e isolada, permanecendo interditada até a atuação da concessionária responsável.



12h00 – Guarda Municipal de Trânsito: Atendida ocorrência na Rua da Conquista, nº 126, onde foi constatada a presença de fios energizados em baixa altura sobre a via pública. Em razão do risco de choque elétrico, a área foi imediatamente sinalizada e isolada, permanecendo interditada até a atuação da concessionária responsável pela rede elétrica.



13h11 – Secretaria Municipal de Obras: Informado o atendimento das demandas executadas pelas equipes da Secretaria Municipal de Obras durante o turno da manhã, contemplando serviços de remoção de árvores, desobstrução de vias e eliminação de riscos nos seguintes locais: Rua São Pedro esquina com a Rua Padre Réis, Rua Afonso Lauer, Avenida Mauá (em frente ao Bistek), Avenida João Corrêa (lateral do Bistek), Travessão Ferrabraz (quadra esportiva), Rua Vitor Meireles, extensão da zona rural (Morro Ferrabraz) e Parque do Imigrante.

13h05 – Corpo de Bombeiros Militar: Registrada a Informação Preliminar de Ocorrência (IPO) nº **929310**, referente à averiguação e corte de árvore na Rua da Chapada, nº 99, bairro São Luiz, onde foi constatada a queda de uma árvore sobre uma residência. A ocorrência foi atendida pela guarnição da viatura **ABT 9343**, sob o comando do **2º Sgt. Lenz**, visando à eliminação do risco e à segurança dos moradores.

13h23 – Defesa Civil: Realizada vistoria técnica em residência localizada na Avenida Presidente Kennedy, nº 3.295, bairro São Luiz, para avaliação dos danos decorrentes de destelhamento ocasionado pelo evento meteorológico.

13h40 – Corpo de Bombeiros Militar: Registrada a Informação Preliminar de Ocorrência (IPO) nº **929326**, referente à averiguação e corte de árvore na Rua Carlos Lamarca, nº 13, bairro Amaral Ribeiro. A ocorrência foi atendida pela guarnição da viatura **ABT 9343**, sob o comando do **2º Sgt. Lenz**, visando à remoção da árvore e à eliminação dos riscos.


13h49 – Guarda Municipal de Trânsito: Durante vistoria realizada na Avenida 20 de Setembro, nº 7.150, foi identificada árvore com risco iminente de queda. A ocorrência foi comunicada à Secretaria Municipal de Obras para adoção das providências necessárias.



14h03 – Guarda Municipal de Trânsito: Atendida ocorrência na Rua Nereu Ramos, nº 140, onde foi constatada a presença de fiação elétrica sobre a via pública. O local foi imediatamente sinalizado e isolado, permanecendo interditado até a atuação da concessionária responsável.



14h13 – Secretaria Municipal de Obras: Em continuidade à ocorrência inicialmente atendida pela Defesa Civil, que realizou vistoria na lateral da ERS-239, nas proximidades da Rua Novo Hamburgo, bairro Oeste, constatando a queda de um tapume/estrutura publicitária sobre o passeio público, e posteriormente sinalizada pela Guarda Municipal de Trânsito para garantir a segurança de pedestres e condutores, a Secretaria Municipal de Obras efetuou a remoção definitiva da estrutura (outdoor), com o apoio da Guarda Municipal de Trânsito, eliminando o risco existente e restabelecendo as condições de segurança do local.



14h15 – Defesa Civil: Realizada a entrega de água potável às famílias residentes na localidade da Fazenda Leão, em razão da interrupção do abastecimento decorrente dos impactos provocados pelo evento meteorológico.



14h18 – Defesa Civil e Secretaria Municipal de Obras: Em atuação conjunta, foi realizado o abastecimento emergencial de água potável ao Hospital Municipal, garantindo a continuidade dos serviços essenciais durante o período de interrupção do abastecimento regular.



15h35 – Defesa Civil: Registrada ocorrência na Rua Vítor Mateus Teixeira, onde foram identificados fios em baixa altura sobre a via pública. Diante do risco aos usuários da via, foi solicitado apoio da Guarda Municipal de Trânsito para realização do isolamento e sinalização do local até a adoção das providências necessárias.

